



신호 0 인 열을 넣으면 판이 내린다



거칠기가 올라갈수록 단조로 커진다 (3열)



얇음은 평균이 아니라 분산을 키운다

