FLOODLENS AI · CACHED REAL INPUTS · Groq सहयोग; मापन नक्साको तथ्यबाट जाँचिएको

बाढी स्थिति प्रतिवेदन

Trishuli river corridor · 2026-08-26

तयार भएको समय: 2026-10-15T02:02:34+00:00

Run 0717d3b1-ac72-48d2-a8bb-8ecb93e9663c · Report bf531872-ca8a-4c6e-87db-60625d1e5070

अपूर्ण प्रतिवेदन — आंशिक अवलोकन। उपलब्ध नभएका मापन शून्य होइनन्। प्रशोधित अप्टिकल अवलोकन मिति, सम्भावित माटो/ढुंगा वा भूआवरण परिवर्तन

उपग्रह अवलोकन

घटनाअघि राडार अवलोकन मिति: 2026-08-16T12:21:41.058298Z; घटनापछि राडार अवलोकन मिति: 2026-08-28T12:21:41.762029Z; प्रशोधित अप्टिकल तस्बिर पहिचान: कुनै अभिलेख छैन; प्रशोधित अप्टिकल अवलोकन मिति: उपलब्ध छैन.

डुबान र भूआवरण परिवर्तन

सम्भावित नयाँ डुबान सम्भावित नयाँ डुबान: 0.000 वर्ग कि.मि.. र विश्लेषणका लागि योग्य अवलोकन क्षेत्र विश्लेषणका लागि योग्य अवलोकन क्षेत्र: 13.6 %. तथा राडारको प्रयोगयोग्य क्षेत्र डुबान वर्गको छनोटअघि प्रयोगयोग्य राडार अवलोकन क्षेत्र: 97.6 %. छन्।

सम्भावित माटो/ढुंगा वा भूआवरण परिवर्तन: उपलब्ध छैन; पहिलेदेखिको पानी: 0.701 वर्ग कि.मि.; दुवै मितिको बादलरहित अप्टिकल क्षेत्र: 0.0 %; डुबान वर्गका लागि योग्य अवलोकन क्षेत्र: 13.6 %; भूआवरण परिवर्तन वर्गका लागि योग्य अवलोकन क्षेत्र: 0.0 %.

माटो/ढुंगा वा भूआवरण परिवर्तनका सम्भावित क्षेत्र अन्य परिवर्तन पनि हुन सक्छन्; भग्नावशेषको बहाव पुष्टि भएको होइन।

अवलोकन नभएको क्षेत्र अज्ञात छ। परिवर्तन नदेखिनु क्षति नभएको प्रमाण होइन।

पूर्वाधारमा सम्भावित प्रभाव

सम्भावित प्रभावित भवन सम्भावित प्रभावित भवन: 0., सडक अभिलेख सम्भावित प्रभावित सडक अभिलेख: 0., सडक लम्बाइ नक्साको परिवर्तन क्षेत्रमा पर्ने सडक लम्बाइ: 0.000 कि.मि.. तथा पुल सम्भावित प्रभावित पुल: 0. शून्य देखिन्छ।

नक्साको परिवर्तनसँग जुध्नु सम्भावित प्रभाव हो; क्षति वा विनाश पुष्टि भएको होइन।

मोडेल अनुसार बस्तीको सडक सम्पर्क

मोडेल अनुसार सडक सम्पर्क गुमाएका बस्ती मोडेल अनुसार सडक सम्पर्क गुमाएका बस्ती: 0., मूल्याङ्कन हुन नसकेका बस्ती मूल्याङ्कन हुन नसकेका बस्ती: 56., सम्पर्क अनिश्चित बस्ती सडक सम्पर्क अनिश्चित भएका बस्ती: 47., र पहिले नै असम्बन्धित बस्ती पहिलेदेखि सम्पर्क नभएका बस्ती: 6. छन्।

परिवर्तनसँग जुधेको लम्बाइको सीमा अनुसार सडक बन्द मानेर सम्पर्क गणना गरिएको हो। पुलमुनिको पानीले पुल बिग्रेको पुष्टि गर्दैन। वास्तविक सडक बन्द जाँचिएको छैन।

स्रोत र प्रमाण

OSM स्न्यापशट ऐतिहासिक OSM को मिति: 2026-07-27T08:59:58Z., घटनाअघि राडार अवलोकन घटनाअघि राडार अवलोकन मिति: 2026-08-16T12:21:41.058298Z., र घटनापछि राडार अवलोकन घटनापछि राडार अवलोकन मिति: 2026-08-28T12:21:41.762029Z. उपलब्ध छन्।

घटनाअघि राडार तस्बिर पहिचान: S1D_IW_GRDH_1SDV_20260816T122141_20260816T122206_004151_007980_B091_COG; घटनापछि राडार तस्बिर पहिचान: S1D_IW_GRDH_1SDV_20260828T122141_20260828T122206_004326_007FA4_C73B_COG; परिवर्तन पहिचान विधि: Rule-based radar and optical change detection.

प्रमाण: चयन गरिएको विश्लेषणको result.json, extent.geojson र पूर्वाधार/सडक सम्पर्क अभिलेख।

सीमाहरू

यो शैक्षिक प्रोटोटाइप हो; उपग्रह अनुमानलाई स्वतन्त्र फिल्ड प्रमाणिकरण आवश्यक छ अभिलेखित नमुनाको सीमा: Educational prototype. Satellite estimates require independent field verification..।

उपग्रहको पुनरागमन, भूभागको छाया, बादल र वनस्पतिले नतिजा सीमित गर्छन्; यसले केही मिनेटअघि चेतावनी दिन सक्दैन।

अपूर्ण OSM सडक, गन्तव्य सञ्चालन र विश्लेषण क्षेत्रबाहिरका मार्ग जाँचिएका छैनन्।

अवलोकन नभएको क्षेत्र अज्ञात छ। परिवर्तन नदेखिनु क्षति नभएको प्रमाण होइन।

जनसङ्ख्या, मृत्यु, घाइते वा बेपत्ताको अनुमान उपलब्ध छैन। स्थल निरीक्षण र नेपाली भाषा समीक्षा आवश्यक छ।

Contains modified Copernicus Sentinel data 2026.
Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved.
© OpenStreetMap contributors.
European Union, Copernicus Emergency Management Service data
शैक्षिक नमुना; क्षेत्रीय सत्यापन आवश्यक।