PLANIFICACION DE TRABAJOS DE POSTVENTA									
EDIFICIO	DPTO.	PROBLEMAS	SOLUCION DEL PROBLEMA	OPERARIOS	DIA DE EJECUCION	\$ HORA	HS OCUPADAS	ESTADO	OBSERVACIONES
BAUCIS	DPTO 14 B	humedad en el cielorraso por la filtracion que tenia por la rejilla	se retiro la placa humedad y se reparo el cielorraso.	OFICIAL durlero	23/01/2021	OFICIAL: \$198.25	OFICIAL : 4 HS	FINALIZADO \$793	