Liseth Anaya

De: Maria Emilia Herrera Jure <emilitaherrera1@gmail.com>

Enviado el: miércoles, 10 de marzo de 2021 11:01

Para: Liseth Anaya

Asunto: FORMULARIOS POST VENTA

Datos adjuntos: MPE.OBRA.011.ANEXOFORMULARIOEXTERNO.RFO001. lizarraga.docx;

MPE.OBRA.011.ANEXOFORMULARIOINTERNO.RFO020. moyano.docx; MPE.OBRA.011.ANEXOFORMULARIOEXTERNO.RFO020 Moyano.docx; MPE.OBRA.011.ANEXOFORMULARIOINTERNO.RFO020. LIZARRAGA.docx

Liseth como estas?

te adjunto formularios de post venta para el pago de los trabajos realizados por Matias Moyano y por Dario Lizarraga.

El tema aqui en el piso de Torres Paz fueron dos cosas:

1°: se rompio el sillon odontologico y dio humedad+ se desprendio la pileta de patio y dio humedad. El arreglo fue compartido. Pero no estaba bien la pileta de patio y despues que arreglaron volvio a dar humedad

2°: tuvo que entrar dario lizarraga porque se quejo Torres Paz que no estaba 100% prolijo y que tenia humedad de nuevo

Cualquier duda llamame y te explico bien

besos

Emi

MANUAL DE PRÁCTICAS ESTÁNDAR



OBRA Designación: FORMULARIO EXTERNO

Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

ANEXO: FORMULARIO EXTERNO DE POSTVENTA

PROYECTO VITTALIA									
SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) Nº RFO 020									
Responsable de Ejecución: HERRERA JURE MARIA EMILIA									
Fecha de solicitud: 10/03/2021									
Solicitada por:		PROPIETARIO	Inquilino						
DR. TORRES PAZ, JUAN	I MANUEL.	X							
(Apellido y Nombre)									
Teléfono de Contacto									
DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO									
Describa brevemente la problemática expresada por el solicitante									
Se desprendio pileta de patio del piso superior. Humedad en durloc y mueble empotrado									
Describa la tarea a realizar para satisfacción del cliente									
Se realizó el primer trabajo de durloc con Matías Moyano y el pintor de las odontólogas del									
piso 6 (cuando se rompió el sillón) luego se desprendió la pileta de patio y volvió a dar									
humedad por lo que el arreglo lo tuvo que hacer Darío Lizárraga									
DETALLES DE EJECUCION DE OBRA									
Fecha de Inicio	17/02/2021	Fecha de Finalización	05/03/2021						
Personal que realizó el	ersonal que realizó el trabajo (Apellidos y Nombres)								
MATIAS MOYANO									
OBSERVACIONES									

MARIA EMILIA HERRERA JURE Fecha y firma Responsable de

LISETH ANAYA Fecha y firma Aprobación DR TORRES PAZ, JUAN MANUEL Fecha y firma Conformidad

del Cliente

Ejecución de Obra

Coordinador de Obra

MANUAL DE PRÁCTICAS ESTÁNDAR



OBRA

Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

Designación: FORMULARIO INTERNO – ANALISIS DE

RESPONSABILIDADES

ANEXO: FORMULARIO INTERNO DE POSTVENTA ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES

PROYECTO VITTALIA									
SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) Nº RFO 020									
Responsable de Ejecución: HERRERA JURE MARIA EMILIA									
Fecha de solicitud: 10/03/2021									
Solicitada por:			Propietario		Inquilino				
DR. TORRES PAZ, JUAN MANUEL.			x						
(Apellido y Nombre)									
Teléfono de Contacto 3815506433	3								
DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO									
Analizar posibles causas.									
Analizar las responsabilidades de cada Contratista y de la LINK.									
Se realizó el primer trabajo de durloc con Matías Moyano y el pintor de las odontólogas del									
piso 6 (cuando se rompió el sillón y se desprendio la pileta de patio)									
SOLUCION DEL RECLAMO									
Acciones y trabajos realizados									
Se reparo el durloc humedecido									
RESPONSABILIDAD DE PAGO	FORMA DE P		COSTO MANO DE O	3RA	COSTO MATERIALES				
LINK	EFECTIVO]	\$4000		_				
OBSERVACIONES									
El pago debe realizarse a Matias Moyano									

Fecha y firma Responsable de Ejecución de Obra Fecha y firma Aprobación Coordinador de Obra