## Abelli Laetitia Peip2 G2

## Rapport de la Séance numéro 7 : 17 février

Pendant cette séance j'ai refait le montage final pour l'incorporer dans la maquette. J'ai rencontré quelques problèmes avec le moteur continu qui ne tourne plus une fois que je branche le capteur de la télécommande. J'ai donc retester tous les modules séparément et tout remonté par la suite afin de trouver le problème. J'ai donc remarqué que notre module DHT11 pour la température a grillé. Nous nous sommes ensuite rendues au fablab avant de réaliser des autocollants pour la maquette avec notre logo, nos noms et le logo Polytech.