

Tél.: 06.49.21.25.33 logiexpert.diagnostics@gmail.com

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB EN PARTIES PRIVATIVES

A Rappel	du cadre réglement	taire et des objectifs d	u CREP									
de tous les revé repérer, le cas e Les résultats du	ètements du bien concerné, échéant, les facteurs de dég u CREP doivent permettre c	(CREP), défini à l'Article L.133- afin d'identifier ceux contenant radation du bâti permettant d'ide le connaître non seulement le r	du plomb, qu'ils soient déç entifier les situations d'insa sque immédiat lié à la pre	gradés ou non, à décrire l alubrité. ésence de revêtements de	eur état de conservation et à égradés contenant du plomb							
revêtements en	bon état contenant du plom	es ou des écailles pouvant êtra lb (encore non accessible). des Articles L.1334-6 et L.1334-	,		·							
	térieurs au logement (volet,		7, ii porte uniquement sui	les reveternents privatils	d dir logement, y compris les							
		de l'Article L.1334-8, seuls les re	evêtements des parties co	mmunes sont concernés	(sans omettre, par exemple,							
	ure de la porte palière).											
		fait pas partie du champ d'appli n partie à des usages autres qu		porto que our les parties	offoctáce à l'habitation Dans							
		ri partie a des usages autres qui P porte sur ceux qui sont destiné			anectees a mabitation. Dans							
B Objet d			y '	-								
_	ties privatives		☑ Avant la vente									
Occupée			Ou avant la mis	e en location								
Par des enf	ants mineurs : 🔲 🔾	ui 🔼 Non										
Nombre d'e	nfants de moins de 6	ans:										
	arties communes d'u	n immeuble	☐ Avant travaux									
C Adress	e du bien		D Propriétaire									
	la Chevalerie		Nom: Monsie	ur LERUSTE Paso	cal							
26460 BOU	IRDEAUX		Adresse: 17 allee de la collinette 26400 CREST									
E Comma	inditaire de la missi	on										
Nom: N	Monsieur LERUSTE	Pascal	Adresse: 17 al	lee de la collinette								
Qualité : F	Propriétaire		26400	CREST								
	reil à fluorescence)	(
Nom du fab	ricant de l'appareil : N	liton	Nature du radionuc	cléide : cadmium 10	9							
Modèle de l	l'appareil :XLP 300s		Date du dernier ch	argement de la sou	rce :01/10/2021							
N° de série				e à cette date :921								
G Dates e	t validité du consta	1										
N° Constat	: LERUSTE 04.08.2	5 P	Date du rapport :	04/08/2025								
Date du cor	nstat : 04/08/2025		Date limite de valid	lité : 03/08/2026								
H Conclu	sion											
		Classement des	unités de diagnostic):								
Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3							
Total	Nombre %	Nombre %	Nombre %	Nombre %	Nombre %							
99	17 17,17 %	76 76,77 %	0 0,00 %	6 6,06 %	0 0,00 %							
Des revêten	nents non dégradés, r	non visibles (classe 1) ou		sse 2) contenant du	plomb ont été mis en							
Le proprié	taire doit veiller à l'entre	etien des revêtements reco	idence uvrant les unités de d ation future.	iagnostic de classe 1	et 2, afin d'éviter leur							
Auteur	du constat											
	Signature	Cabinet : LOGIEXP	FRT									
	Nom du responsable : FEDELE Thomas											
ļ	1 16/	Nom du diagnostiqu										
J	W 200	Organisme d'assura										

Police: 11086115104



Tél.: 06.49.21.25.33 logiexpert.diagnostics@gmail.com

SOMMAIRE

FREMIERE FAGE DU NAFFORT	
RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE ET DES OBJECTIFS DU CREP	
OBJET DU CREP	
ADRESSE DU BIEN	
Proprietaire	
COMMANDITAIRE DE LA MISSION	
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X	
DATES ET VALIDITE DU CONSTAT	
AUTEUR DU CONSTAT	
RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES	
ARTICLES L.1334-5, L.1334-6, L.1334-9 ET 10 ET R.1334-10 A 12 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE;	3
ARRETE DU 19 AOUT 2011 RELATIF AU CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB	3
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION	3
L'AUTEUR DU CONSTAT	
DECLARATION ASNR ET PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR)	
ETALONNAGE DE L'APPAREIL	
LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL	
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	•
LE BIEN OBJET DE LA MISSION	•
LISTE DES LOCAUX VISITES	•
LISTE DES LOCAUX VISITES	
METHODOLOGIE EMPLOYEE	4
VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	1
STRATEGIE DE MESURAGE	
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	
PRESENTATION DES RESULTATS	
CROQUIS	
RESULTATS DES MESURES	
COMMENTAIRES	15
LES SITUATIONS DE RISQUE	15
TRANSMISSION DU CONSTAT AU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE	16
OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES	16
ANNEXES	17
NOTICE D'INFORMATION	17
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	
ATTESTATION DU FABRICANT DE LA MACHINE PLOMB.	



Tél.: 06.49.21.25.33 logiexpert.diagnostics@gmail.com

RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES

Articles L.1334-5, L.1334-6, L.1334-9 et 10 et R.1334-10 à 12 du Code de la Santé Publique ; Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

2	RENSEIGNEMENTS CON	CERNANT L	A MISSION	
2.1	L'auteur du constat			
	m et prénom de l'auteur du constat : DELE Thomas	sont certifiées par GRÉGOIRE	t est établi par une person : I.Cert, Espace Performa cation de qualification : CP 26/02/2021	ance 35760 SAINT-
2.2	Déclaration ASNR et personne com	pétente en radior	protection (PCR)	
	claration ASNR (DGSNR) : T260396 m du titulaire : LOGIEXPERT	D	ate d'autorisation : 01/09/20	021
No	m de la personne compétente en Radio	protection (PCR) :	THOMAS FEDELE	
2.3	Etalonnage de l'appareil			
	oriquant de l'étalon: NITON NIST de l'étalon: P/N 500 934		concentration: 1,04 mg/cm ² certitude: 0,01 mg/cm ²	
Vé	rification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)

En début du CREP 1 14/04/2023 1,04 En fin du CREP 160 14/04/2023 1,04 Si une remise sous tension a lieu SO

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

	onaque constat et a onaque nouvelle mise sous tension	as rapparen and mearene remean	on do la juotocco do l'apparen col	
2.4 Le laboratoir	e d'analyse éventuel			
Nom du laboratoi Nom du contact :		Coordonnées : NC		
2.5 Description	de l'ensemble immobilier			
Année de constru Nombre de bâtim		Nombre de cages d'esc Nombre de niveaux :	calier : 1 3	
2.6 Le bien obje	t de la mission			
Adresse : Type : Nombre de Pièces Référence Cadastra	·	Bâtiment : Entrée/cage n° : Etage : Situation sur palier : Destination du bâtiment :	SO SO R+2 SO Habitation individuelles)	(Maisons
2.7 Occupation of	du bien			
L'occupant est	☐ Propriétaire ☐ Locataire ☑ Sans objet, le bien est vacant	Nom de l'occupant si di Nom :	fférent du propriétaire :	



Tél.: 06.49.21.25.33 logiexpert.diagnostics@gmail.com

2.8 I	iste des locaux visites	
N°	Local	Etage
1	Cave	1er SS
2	Entrée/séjour	RDC
3	Escalier	RDC
4	Cuisine	RDC
5	palier	1er
6	WC n°2	1er
7	Chambre	1er
8	Salle d'eau	1er
9	degagement n°1	1er
10	degagement n°2	1er
11	Combles ammenagé n°1	1er
12	Combles ammenagé n°2	1er
13	WC n°1	RDC
14	Balcon/escalier exterieur	RDC

2.9 Liste des locaux non visites

Néant, tous les locaux ont été visités.

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm2.

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb : 1 mg/cm2

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2);
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2);
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.



Tél.: 06.49.21.25.33 logiexpert.diagnostics@gmail.com

3.3 Recours a l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 q à 1 g).

Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.

4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.


NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Classement des unités de diagnostic:


Concentration en plomb	Etat de conservation	Classement
< Seuil		0
	Non dégradé (ND) ou non visible (NV)	1
≥ Seuil	Etat d'usage (EU)	2
	Dégradé (D)	3

Tél.: 06.49.21.25.33 logiexpert.diagnostics@gmail.com


CROQUIS













Tél.: 06.49.21.25.33 logiexpert.diagnostics@gmail.com

RESULTATS DES MESURES

Loc	al : Ca	eve (1er SS)										
N°	Zone	Unité de	diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Obse	rvations
2	Α	Mur			pierres	С			0	0		
3	Α	William			рістез	MD			0	· ·		
12	А	Porte	Dormants et	Bois	Peinture	С			0	0		
13	A	Porte	ouvrants	DOIS	Pemure	MD			0	U		
4		Mur				С			0	0		
5	В	Mur			pierres	MD			0	0		
6	0					С			0	_		
7	С	Mur			pierres	MD			0	0		
8						С			0			
9	D	Mur			pierres	MD			0	0		
10					voutain	С			0			
11	Plafond	Plafond			pierres/hourdis beton	MD			0	0		
N	Nombre total d'unités de diagnostic			6	Nombre	d'unités	de cla	sse 3	0	% de cl	asse 3	0,00 %

Loc	Local : Entrée/séjour (RDC)											
N°	Zone	Unité de	diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Obse	rvations
14	А	Mur			Peinture	С			0	0		
15	^	iviui			remure	MD			0	U		
	Α	Porte-fenêtre	Dormant et ouvrant extérieurs	Bois							Elément po	stérieur à 1949
	Α	Porte-fenêtre	Dormant et ouvrant intérieurs	Bois							Elément po	stérieur à 1949
24		Donto forestore	\/-I-+-	D.:	Deinter	С			0			
25	Α	Porte-fenêtre	Volets	Bois	Peinture	MD			0	0		
16	В	Mur			Peinture	С			0	0		
17	Б	Mul			remure	MD			0	U		
18	С	Mur			Peinture	С			0	0		
19	C	iviui			remure	MD			0	U		
20	D	Mur			Peinture	С			0	0		_
21	D	iviul			renture	MD			0			
22	Plafond	Plafond			Bois	С			0	0		
23	i iaioiiu	Flaioliu			פוטם	MD			0	0		
N	ombre	total d'unités de	diagnostic	8	Nombre	d'unités	de cla	isse 3	0	% de cl	asse 3	0,00 %



Loc	Local : Escalier (RDC)										
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Obsei	vations
26	А	Mur		Peinture	С			0	0		
27	^	iviui		remure	MD			0	Ů		
28	В	Mur		Peinture	С			0	0		
29	Б	iviui		remuie	MD			0			
30	0	More		Deinter	С			0			
31	С	Mur		Peinture	MD			0	0		
32				5	С			0			
33	D	Mur		Peinture	MD			0	0		
34	DI C	DI ()		Б.:	С			0			
35	Plafond	Plafond		Bois	MD			0	0		
36	0.1	V // .		5.	С			0			
37	Sol	Volée de marche		Bois	MD			0	0		
N	ombre	total d'unités de diagnostic	6	Nombre	d'unités	de cla	sse 3	0	% de cl	asse 3	0,00 %

Loc	al : Cι	uisine (RDC)										
N°	Zone	Unité de	diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Obse	rvations
38	А	Mur			Peinture/Faience	С			0	0		
39	, ,				r simulatori district	MD			0	Ů		
	Α	Porte	Dormants et ouvrants	Bois	Peinture						Elément po	stérieur à 1949
40	В	Mur			Peinture/Faience	С			0	0		
41	Ь	Mur			Peinture/Falence	MD			0	U		
42	С	Mur			Peinture/Faience	С			0	0		
43	C	Mui			reinture/raience	MD			0	U		
	С	Porte-fenêtre	Dormant et ouvrant extérieurs	Bois							Elément po	stérieur à 1949
	С	Porte-fenêtre	Dormant et ouvrant intérieurs	Bois							Elément po	stérieur à 1949
48	С	Porte-fenêtre	Volets	Bois		С			0,29	0		
49	C	Porte-lenetre	voiets	DOIS		MD			0,2	U		
44	-				Deintens/Feier	С			0			
45	D	Mur			Peinture/Faience	MD			0	0		
46	Diefend	Plafond			Bois	С			0	0		
47	Plafond	Plaiond			DOIS	MD			0	0		
N	ombre	total d'unités de	diagnostic	9	Nombre	d'unités	de cla	sse 3	0	% de cl	asse 3	0,00 %



Tél.: 06.49.21.25.33 logiexpert.diagnostics@gmail.com

Loc	al : W	C n°1 (RDC)										
N°	Zone	Unité de	diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Obse	rvations
146	А	Mur			Peinture	С			0	0		
147	^	With			remure	MD			0	U		
	Α	Porte	Dormants et ouvrants	Bois	Peinture						Elément po	stérieur à 1949
148	В	Mur			Peinture	С			0	- 0		
149	ь	Will			Pemure	MD			0	U		
150	С	Mur			Peinture	С			0	- 0		
151	C	With			remure	MD			0	0		
152	-	Marin			Daintura	С			0	0		
153	D	Mur			Peinture	MD			0	0		
154	Plafond	Diefond			Bois	С			0	0		
155	Platond	Plafond			Bois	MD			0	0		
N	Nombre total d'unités de diagnostic			6	Nombre	d'unités	de cla	sse 3	0	% de cl	asse 3	0,00 %

Loc	al : Ba	alcon/escalier exterieu	r (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats	(mg/cm²)	Classement	Obse	rvations
158	C	Condo como	Métal	Peinture	С			0,3	7	0		
159	C	Garde-corps	ivietai	remuie	MD			0,4	1	O		
156					С			0		•		
157	Sol Sol			beton	MD			0		0		
N	ombre	total d'unités de diagnostic	2	Nombre	d'unités	de cla	sse 3	0	(% de cl	asse 3	0,00 %

Loc	Local : palier (1er)										
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Obsei	vations
50	А	Mur		Peinture	С			0	0		
51	^	iviui		remure	MD			0	U		
52	В	Mur		Peinture	С			0	0		
53	Ь	Willi		remuie	MD			0	U		
54	С	Mur		Peinture	С			0	0		
55	C	Willi		remuie	MD			0	U		
56	D	Mur		Peinture	С			0	0		
57	D	Willi		remuie	MD			0			
58	Plafond	Plafond		Bois				0			
59				BOIS	MD			0	0		
N	Nombre total d'unités de diagnostic			Nombre	d'unités	de cla	sse 3	0	% de cl	asse 3	0,00 %



Loc	Local : WC n°2 (1er)											
N°	Zone	Unité de	diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Obse	rvations
60	А	Mur			Peinture	С			0	0		
61	A	Mul			remuie	MD			0	0		
	Α	Porte	Dormants et ouvrants	Bois	Peinture						Elément po	stérieur à 1949
62	В	Mur			Peinture	С			0	0		
63	Б	Mul			Pemure	MD			0	0		
64	С	Mur			Peinture	С			0	0		
65	C	Mul			remuie	MD			0	0		
66	D	Mur			Peinture	С			0	0		
67	D	Mul			Pemure	MD			0	0		
68	Plafond	Plafond			Bois	С			0	0		
69			DOIS	MD			0	0				
N	Nombre total d'unités de diagnostic			6	Nombre	d'unités	de cla	sse 3	0	% de cl	asse 3	0,00 %

Loc	al : Ch	nambre (1er)									
N°	Zone	Unité de	diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
70	А	Mur			Peinture	С			0	0	
71	^	With			reintare	MD			0	U	
	А	Porte	Dormants et ouvrants	Bois	Peinture						Elément postérieur à 1949
72	В	Mur			Peinture	С			0	0	
73	В	Mui			Peinture	MD			0	U	
	С	Fenêtre	Dormant et ouvrant extérieurs	PVC							PVC
	С	Fenêtre	Dormant et ouvrant intérieurs	PVC							PVC
80	0	F *t	V-1-4-	NA/4-1	Deinten	С			0,05		
81	С	Fenêtre	Volets	Métal	Peinture	MD			0,1	0	
74	С	Mur			Deinten	С			0		
75	C	Mur			Peinture	MD			0	0	
76	-				Deinter	С			0		
77	D	Mur	_		Peinture	MD			0	0	
78	Diefer	Diefered			D.:-	С			0		
79	Plafond	Plafond			Bois	MD			0	0	
N	ombre 1	total d'unités de	diagnostic	9	Nombre	d'unités	de cla	sse 3	0	% de cl	asse 3 0,00 %



Tél.: 06.49.21.25.33 logiexpert.diagnostics@gmail.com

Loc	al : Sa	ılle d'eau (1eı	.)											
N°	Zone	Unité de	diagnostic	Substrat		êtement parent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation		Résultats (mg/cm²)	Classement	Obse	rvations
82	Α	Mur			Doints	ure/Faience	С				0	0		
83	A	Mul			reiiiii	ire/Falerice	MD				0			
92	Α	Porte n°1	Dormants et ouvrants	Bois	Р	einture	С	EU	Usure		27,3	2	Voir co	mmentaires
84	-	Mur			Daint	ure/Faience	С				0	0		
85	В	Mur			Peinti	ure/Falence	MD				0	0		
93	В	Porte n°2	Dormants et ouvrants	Bois	Р	einture	С	EU	Usure		16,5	2	Voir co	mmentaires
86	- C	Mur			Dainte	ure/Faience	С				0	0		
87	C	Mur			Peinu	ire/Falence	MD				0	U		
	D	Fenêtre	Dormant et ouvrant extérieurs	PVC										PVC
	D	Fenêtre	Dormant et ouvrant intérieurs	PVC										PVC
88	-				5	<i>.</i> .	С				0			
89	D	Mur			Peinti	ure/Faience	MD				0	0		
90	Diefend	Diefend			Rois		С				0	0		
91	Plafond	Plafond			Bois		MD				0	0		
N	Nombre total d'unités de diagnostic			9		Nombre	d'unités	de cla	isse 3	0		% de cl	asse 3	0,00 %

Loc	Local : degagement n°1 (1er)											
N°	Zone	Unité de	diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Obse	rvations
94	А	Mur			Peinture	С			0	0		
95	,,				. 5	MD			0	Ů		
104	Α	Porte n°1	Dormants et ouvrants	Bois	Peinture	С	EU	Usure	9	2	Voir co	mmentaires
96	В	Mur			Peinture	С			0	0		
97	ь	With			remuie	MD			0	U		
98	С	Mur			Peinture	С			0	0		
99	ŭ				, omiaro	MD			0			
106	С	Porte cumulus	Dormants et ouvrants	Bois	Peinture	С	EU	Usure	3,9	2	Voir co	nmentaires
105	С	Porte n°2	Dormants et ouvrants	Bois	Peinture	С	EU	Usure	10,5	2	Voir co	mmentaires
100	D	Mur			Peinture	С			0	0		
101	D	iviur			Pemure	MD			0	0		
102	Plafond	Plafond			Peinture	С			0	0		
103				Felliture	MD			0	0			
N	Nombre total d'unités de diagnostic			8	Nombre	d'unités	de cla	sse 3	0	% de cl	asse 3	0,00 %





Loc	Local : degagement n°2 (1er)											
N°	Zone	Unité de	diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Obse	rvations
107	Α	Mur F		Peinture	С			0	0			
108					MD			0	Ů			
	Α	Porte n°1	Dormants et ouvrants	Bois	Peinture						Elément po	stérieur à 1949
117	Α	Porte n°2	Dormants et ouvrants	Bois	Peinture	С	EU	Usure	6,8	2	Voir cor	nmentaires
109	В	Mur			Peinture	С			0	0		
110	Б	Will			Pemure	MD			0			
111	С	Mur			Peinture	С			0	0		
112	C	Will			Pemure	MD			0	U		
113	D	Mur			Peinture	С			0	0		
114	U	Will			Pemure	MD			0	U		
115	Diefend	Diefend			Bois	С			0	0		
116	Plafond Plafond			BOIS	MD			0	0			
N	Nombre total d'unités de diagnostic			7	Nombre	d'unités	de cla	sse 3	0	% de cl	asse 3	0,00 %

Loc	Local : Combles ammenagé n°1 (1er)											
N°	Zone	Unité de	diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
118	А	Mur			Peinture	С			0	0		
119	A	Mui			remure	MD			0	U		
128	Α	Porte	Dormants et	Bois	Peinture	С			0,1	0		
129	^	Forte	ouvrants	Dois	remure	MD			0,15	U		
120	В	Mur			Peinture	С			0	0		
121	Б	Mui			remure	MD			0	U		
122	С	Mur			Peinture	С			0	0		
123	C	Wui			remure	MD			0	U		
	D	Fenêtre	Dormant et ouvrant extérieurs	PVC							PVC	
	D	Fenêtre	Dormant et ouvrant intérieurs	PVC							PVC	
130	-	F 0:		.	5	С			0,08	•		
131	D	Fenêtre	Volets	Bois	Peinture	MD			0,02	0		
124					5	С			0	•		
125	D	Mur			Peinture	MD			0	0		
126	Diefer	Diefered			D-:-	С			0	_		
127	Plafond Plafond			Bois	MD			0	0			
N	Nombre total d'unités de diagnostic				Nombre	d'unités	de cla	isse 3	0	% de cl	asse 3 0,00 %	,



Tél.: 06.49.21.25.33 logiexpert.diagnostics@gmail.com

Loc	Local : Combles ammenagé n°2 (1er)											
N°	Zone	Unité de	diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Obs	ervations
132	А	Mur			Peinture	С			0	0		
133	^	Mui			remure	MD			0	U		
142	А	Porte	Dormants et	Bois	Peinture	С			0,05	0		
143	^	Foile	ouvrants	Dois	remure	MD			0,1	U		
134	В	Mur			Peinture	С			0	0		
135	Б	Mui			remure	MD			0	U		
	С	Fenêtre	Dormant et ouvrant extérieurs	PVC								PVC
	С	Fenêtre	Dormant et ouvrant intérieurs	PVC								PVC
144	С	Fenêtre	Volets	Bois	Peinture	С			0,03	0		
145	C	renetre	voiets	DOIS	Pemure	MD			0,05	U		
136	С	Mur			Peinture	С			0	- 0		
137	C	Mui			remuie	MD			0	U		
138	D	NA			Peinture	С			0			
139	U	Mur			Peinture	MD			0	0		
140	Plafond	Plafond			Bois	С			0	0		
141	Platond	Platond	_		BOIS	MD			0	0		
N	ombre	total d'unités de	diagnostic	9	Nombre	d'unités	de cla	isse 3	0	% de cl	asse 3	0,00 %

LEGENDE			
Localisation	HG: en Haut à Gauche	HC : en Haut au Centre	HD : en Haut à Droite
	MG: au Milieu à Gauche	C: au Centre	MD : au Milieu à Droite
	BG : en Bas à Gauche	BC: en Bas au Centre	BD : en Bas à Droite
Nature des dégradations	ND : Non dégradé	NV : Non vi	sible
Training and angradaments	EU : Etat d'usage	D : Dégrade	é

7 COMMENTAIRES

Pour les unités de classe « 1 et 2 » : « le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future »

Pour les unités de classe « 3 » : En application de l'article L1334-9 du Code de la santé Publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée, et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée »

8 LES SITUATIONS DE RISQUE

Situations de risque de saturnisme infantile	oui	NON
Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3		₩
L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3		₩

LERUSTE 04.08.25 P

15/19





Tél.: 06.49.21.25.33 logiexpert.diagnostics@gmail.com

Situations de dégradation du bâti	OUI	NON
Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré		ゼ
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'un même local		¥
Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de tâches d'humidité		র্
Transmission du constat au directeur général de l'agence régionale de santé		
Une copie du présent rapport est transmise dans un délai de 5 jours ouvrables, à l'agorégion d'implantation du bien expertisé si au moins une situation de risque est relevée	-	

9 OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'Article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.»



Tél.: 06.49.21.25.33 logiexpert.diagnostics@gmail.com

10 ANNEXES

NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement!
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.



Tél.: 06.49.21.25.33 logiexpert.diagnostics@gmail.com

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI5920 Version 005

Je soussigné, Olivier Perez, Président d'I. Cert, atteste que

Monsieur FEDELE Thomas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1)
	Date d'effet : 08/04/2021 - Date d'expiration : 07/04/2028
Audit Energétique	Audit Energétique (2)
	Date d'effet : 23/04/2025 - Date d'expiration : 06/04/2028
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (3)
	Date d'effet : 07/04/2021 - Date d'expiration : 06/04/2028
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1)
	Date d'effet : 26/02/2021 - Date d'expiration : 25/02/2028
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1)
	Date d'effet : 24/02/2021 - Date d'expiration : 23/02/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1)
	Date d'effet : 26/02/2021 - Date d'expiration : 25/02/2028
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1
	Date d'effet : 24/02/2021 - Date d'expiration : 23/02/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/

Valide à partir du 23/04/2025.



regionaries de conformation de l'action de

Arriblé du 10 juilet 2015 définisant les critires de certification des diagnostiqueurs intervenent dans le domaine du diagnostique de performance énergifique, de leurs organismes de formation et les crigiques applicables aux organismes de





I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev20



Tél.: 06.49.21.25.33 logiexpert.diagnostics@gmail.com

ATTESTATION DU FABRICANT DE LA MACHINE PLOMB



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Traduction du document ThermoFisher Scientific du 1er mars 2011 signé par Dr. Björn Klaue

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Niton

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Thermo Scientific Niton pourvus d'une source isotopique Cd-109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est déterminée par l'activité résiduelle minimale pour une durée d'analyse utile avec des ratios signal/bruit statistiquement acceptables, soit 75 MBq.

- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de <u>370 MBq</u> cette valeur limite est atteinte après <u>36 mois</u>.
- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 1480 MBq cette valeur limite est atteinte après 64 mois.

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 75 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Ces durées d'utilisation maximales de 36 (source 370 MBq) et 64 mois (source 1480 MBq) avant un inévitable remplacement de la source sont simplement basées sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Si l'on considère une analyse réalisée avec un analyseur Niton sur un échantillon contenant 1 mg/cm² de plomb nous statuons que :

Pendant cette durée l'appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm^2 , sont comprises dans un intervalle : [valeur cible - 0,1 mg/cm^2 ; valeur cible + 0.1 ma/cm^2].

Au-delà des durées limites mentionnées précédemment (soit 36 ou 64 mois selon l'activité initiale de la source) nous ne pouvons garantir que l'analyse définie ci-dessus puisse être réalisée avec une erreur inférieure à ±0,1 mg/cm² dans un intervalle de confiance de 95% (2°).

Nom de la société : LOGIEXPERT

Modèle de l'analyseur : XLP
Numéro de série analyseur : 18047
Numéro de série de la source : U1-984-23
Activité de la source (Mbq) : 921
Date d'origine de la source : 01/10/2021
Date de fin de validité de la source : 03/05/2026



Fondis Electronic 26, avenue Duguay Trouin, entrée D – CS 60507 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex Tél. : +33 [0]1 34 52 10 30 Fax : +33 [0]1 30 57 33 25 E-mail : info@fondiselectronic.com Site : https://www.physitek.fr



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.

Tél: 06.49.21.25.33 E-mail: logiexpert.diagnostics@gmail.com SIRET: 90106053300030