

Información sobre el hardware

Producto: SSFL336 CX96701-B V34 03
Versión del firmware del módem: CSF.080.00.211021.04.0674,BSP.50210722
Estado del módem: Operativo / Activado

Información de fax

Recuento de trabajos de fax: 0

CONFIGURACIÓN DEL FAX

País/región: México
Fecha actual: 27 Feb. 2026
Hora actual: 11:26 AM
Número de teléfono:
Nombre de la empresa:
Archivado de fax: Desactivado
Reenvío de fax: Desactivado
Método de reenvío de fax: Módem interno
Número de reenvío de faxes:
Volumen de marcado de fax: Bajo
Volumen del tono de llamada: Bajo
Corrección de errores: Activado
Compresión JBIG: Desactivado
Intervalo de tonos: 600
Frecuencia de tono: 68
Confirmación de número de fax: Desactivado
Fax V.34: Enabled

Configuración de envío de fax

Envío de fax: Activado
Resolución predeterminada: Estándar (100 x 200 ppp)
Encabezado fax: Anteponer
Modo de marcado: Tono
Rellamada en caso de error: 2
Número de rellamadas si comunica: 3
Rellamada si el número no responde: Nunca
Intervalo de rellamada: 5
Detectar tono de marcado: Desactivado
Velocidad de envío fax: Media (v.17 - 14 400)
Prefijo de marcado: Desactivado
Envío de PC a fax: Activado
Código de facturación: Desactivado
Dígitos de código de facturación: 1

Configuración de recepción de fax

Recepción de fax: Activado
Veloc. recepción fax: Media (v.17 - 14 400)
Tonos para contestar: 1
Sellar faxes recibidos: Desactivado
Ajustar a página: Activado
Selección de papel: PrinterSelect
Bandeja de salida: Bandeja de salida 1, 100 Hojas, Bandeja estándar
Programación de impresión de faxes: Imprimir fax siempre
Caras: Simplex
Páginas boca arriba: No marcada

CONFIGURACIÓN DE INFORME DE FAX

Informe de faxes enviados: Nunca generar automáticamente
Informe de faxes recibidos: Nunca generar automáticamente
Informe rastreador T.30 de fax: No imprimir automáticamente nunca

Miniatura en informe: Desactivado
Miniatura en informe: Desactivado