



HSE

صحة | سلامة | بيئة

تقرير فحص السلامة



المبنى الأكاديمي C وسكن الطالبات



تاريخ الفحص:

29-9-2026



المواقع المفحوصة:

مبنى C. سكن الطالبات



طفاية الحريق بمدخل المبنى C الأكاديمي



الملاحظة:

مؤشر الضغط في النطاق الأحمر، مما يدل على انخفاض الضغط وأن الطفاية غير قابلة للاستخدام.



تصنيف الحالة:

عدم مطابقة | إجراء عاجل



الإجراء التصحيحي:

استبدال الطفاية أو صيانتها فوراً، ثم إعادة فحص مؤشر الضغط وتوثيق الإجراء.



HSE

الصحة والسلامة والبيئة

مبنى الأكاديمي C

توثيق ميداني

تقرير سلامة



طفاية الحريق بجانب باب الطوارئ



الملاحظة

وجود عوائق حول الطفاية، تشمل أدوات تنظيف وقوارير مياه، مما يعيق الوصول والحركة.



تصنيف الحالة

عدم مطابقة | تحتاج إلى معالجة



الإجراء
التصحيحي

إزالة جميع العوائق من حول الطفاية والحفاظ على مساحة وصول والضمة في جميع الأوقات.



توثيق ميداني



الملاحظة



• الفناء الخارجي والمحيط: وجود مواد ومخلفات بناء.

الصورة توثق بقايا ومواد متناثرة قرب المحيط الخارجي.

تصنيف الحالة



ملاحظة سلامة | تحتاج إلى معالجة

الإجراء التصحيحي



رفع المخلفات وتنظيف المحيط الخارجي والتخلص من المواد بطريقة آمنة.



المبنى السكني للمتدربات

الملاحظة

- حالة طفايات الحريق: ممتازة وجاهزة للاستخدام.
- مخارج الطوارئ: سليمة وخالية تماماً من أي عوائق
- النتيجة: مطابق لمعايير السلامة