



تقرير توثيقي للملاحظات الميدانية


تقرير تشيك السلامة

المباني والورش والمرافق
ملاحظات السلامة والصور التوثيقية


SAFETY

الملاحظات المرصودة


1. يجب أن تكون شفاطات الهواء مفتوحة وليست مغلقة.
2. بعض خطوط السلامة الحمراء على الأرض تحتاج إلى تجديد.
3. رُصد استخدام بعض الأدوات والمعدات كطاولات لوضع الأغراض الشخصية.



صورة توثيقية 2




صورة توثيقية 1



صورة توثيقية 3

الملاحظات المرصودة

1. توجد معدات وسجاد صلاة بالقرب من مخرج الطوارئ، مما قد يعيق مسار الإخلاء.
2. لا يوجد ملصق واضح لتعليمات استخدام طفاية الحريق.



صورة توثيقية 2



صورة توثيقية 1

الملاحظات المرصودة

1. يجب وضع خطوط سلامة حمراء حول بعض مشاريع التخرج لتحديد نطاقها.
2. بعض المستهلكات المستخدمة يجب تصريفها إلى المستودعات وفق الإجراء المتبع.
3. توجد عوائق في مسار الحركة المؤدي إلى مخرج الطوارئ.



صورة توثيقية 2




صورة توثيقية 1




صورة توثيقية 3

الملاحظات المرصودة

1. معظم طفايات الحريق فارغة وتحتاج إلى فحص وإعادة تعبئة أو استبدال.
2. توجد كراسي دراسية زائدة يجب إزالتها ونقلها إلى الموقع المخصص.
3. توجد عوائق بالقرب من مخارج الطوارئ ويجب إزالتها لضمان خلو مسارات الإخلاء.



صورة توثيقية 2




صورة توثيقية 1




صورة توثيقية 3

الملاحظات المرصودة


1. معظم طفايات الحريق في المبنى فارغة وتحتاج إلى فحص وإعادة تعبئة أو استبدال.
2. يوجد تسرب مياه من السقف فوق الورش وبالقرب من التمديدات والتجهيزات الكهربائية، مما يتطلب معالجة عاجلة.
3. لا توجد خطوط سلامة حمراء حول لوحات أنظمة أجراس الإنذار.
4. توجد فتحات أرضية أغطيتها غير ثابتة؛ يجب تثبيتها وإغلاقها بإحكام، خصوصاً لوجود محبس إطفاء حريق جداري فوقها.



صورة توثيقية 2



صورة توثيقية 1



صورة توثيقية 3

الملاحظات المرصودة


1. لا توجد طفايات حريق في الجهة الأمامية من المبنى.
2. لا توجد لوحة إرشادية توّضح موقع مخرج الطوارئ.
3. الأبواب الخلفية المخصصة لمخارج الطوارئ ليست مطلية باللون الأحمر.




تم توثيق الملاحظات نصياً، ولا توجد صور مرفقة لهذا القسم.

الملاحظات المرصودة


1. خطوط السلامة الحمراء على الأرضيات باهتة أو متضررة وتحتاج إلى تجديد.
2. لا يوجد نظام مناسب لإدارة وتنظيم الكابلات، مما قد يسبب مخاطر التعثر أو المخاطر الكهربائية.
3. بعض طفايات الحريق موضوعة على الأرض بدلاً من تثبيتها في أماكنها الصحيحة والمحددة.
4. بعض خطوط السلامة الحمراء لا تحيط بالمعدات بالكامل وتحتاج إلى إعادة تحديد نطاقها.



صورة توثيقية 2




صورة توثيقية 1



صورة توثيقية 3



صورة توثيقية 5



صورة توثيقية 4

الملاحظات المرصودة

1. يجب تنظيم كابلات شحن أجهزة اللابتوب وتأمينها لتفادي التعثر والمخاطر الكهربائية.
2. الممر المؤدي إلى مخرج الطوارئ ضيق بسبب وجود عوائق من الجهتين اليمنى واليسرى.
3. أحد أبواب الطوارئ مغلق بالكامل، مما يمنع استخدامه أثناء الإخلاء.
4. توجد عوائق أمام مخارج الطوارئ تشمل طاولات وسلة نفايات وكراتين مياه.



تم توثيق الملاحظات نصياً، ولا توجد صور مرفقة لهذا القسم.

الملاحظات المرصودة

1. بعض محابس إطفاء الحريق الجدارية لا تحتوي على ملصق الفحص الشهري.
2. معظم طفايات الحريق منتهية الصلاحية وتحتاج إلى فحص وصيانة أو استبدال.
3. أشرطة وخطوط السلامة الحمراء الأرضية في معظم المباني ممسوحة أو متقطعة وتحتاج إلى تجديد.
4. في ورشة اللحام تحديداً، يجب تشغيل مراوح الشفط أثناء العمل بعد التأكد من توفرها وصلاحياتها.



تم توثيق الملاحظات نصياً، ولا توجد صور مرفقة لهذا القسم.