


드리미 상담원 포털 _Ai 비서 사용방법 안내서

<mark>드리미 상담원 포털 08:40:27 DEV VERSION 0.3.0 BETA</mark> 안녕하세요 , 상담원

안녕하세요 , 상담원님 🤚 👚 🕕 테마 전환



For support or inquiries, contact me at: +82 010-5871-7232

드리미 상담원 포털 08:44:31 DEV VERSION 0.3.0 BETA 안녕하세요 , 상담원님 🌢 🌗 테마 전환

CEIBE





해당 버튼 클릭 시 연결된 [Ai비서 😇 링크] 로 이동 합니다.

(gpt-3.5-turbo)



드리미 상담원 포털

작성자: 주식회사 몹스 8

드리미 상담용 엑셀 기반 자동응답 생성기

요금 관련 문 의가 들어왔어 개통 지연에 대해 어떻게 응대하지? 엔지니어링 검토 가 필요한 건이야 처리 가이드 를 보여줘

무엇이든 물어보세요

+







표시된 공간박스 안에 고객 문의를 넣을 경우, 하단에 위치한 ➡️ [응답결과] 에 고객 답변이 도출됩니다.

◇주의사항◇ X50master

X50Ultra

X40Ultra

L20Ultra

L10s히트

L10Prime

W10Pro

프로푸트라

프로누트라 등

문의하고자 하는 제품명을. 문의 내용 앞에 필수적으로 넣어 주셔야 올바르게 작동 됩니다.

EX)

- -X50Ultra 스테이션에 물이 새고 있어요
- -L20Ultra 제품이 빙글빙글 돌아요
- -X50master 직 배수 연결 없이 사용 가능한가요?
- -L10Pro 베터리 완충시간

초기 버전의 특성상 등록된 데이터가 제한적이므로, 일부 정보가 실제와 상이할 수 있습니다.

이에 따라 제품에 대한 정보는 <u>사용 전 반드시 직접 확인 및</u> 숙지해 주시기를 부탁드립니다.

정확한 활용을 위한 사용자의 검증이 매우 중요합니다.

X50Ultra 스테이션에 먼지가 빨아들여지지 않아

다음은 "X50Ultra 스테이션에 먼지가 빨아들여지지 않음" 이슈에 대한 응대문입니다.

♬ 복사 ♡ 편집 plaintext

안녕하세요 .코오롱글로벌 드리미 공식총판 (주)아이베 입니다.

스테이션의 더스트백 커버 부분을 꼭 달아주세요. 해당 부분이 열려 있으면 음압으로 인한 먼지 흡입이 정상적으로 이루어지지 않습니다.

또한 먼지봉투가 제대로 장착되어 있는지 확인해주시고, 흡입구 쪽에 이물질이 없는지도 함께 점검 부탁드립니다.

오늘도 드리미와 깨끗한 하루 보내세요.드리미와 함께해 주셔서 감사합니다.

⊘ 편집 plaintext ♬ 복사

[처리 가이드]

- 문의 핵심: X50Ultra 스테이션 먼지 흡입 불량
- 점검 1: 더스트백 커버가 완전히 달렸는지 확인 요청
- 점검 2: 먼지봉투 장착 상태 확인 및 흡입구 이물 여부 점검 안내
- 동일 이슈 반복 시 서비스 점검 안내 추천

Ø 복사 ♡ 편집 plaintext

[엔지니어 검토 문구]

해당 항목은 엔지니어링 검토 문구가 없어 별도 검토 불필요합니다.

다른 증상도 함께 있는 경우 알려주시겠어요? [2]

D B D O V

무엇이든 물어보세요









결과.

사용 중 발생하는

오정보나 수정이 필요한 내용은 취합하여 전달해 주시면,

장기적인 학습과 유추에 큰 도움이 됩니다.

이 점 참고해 주시기 바랍니다.



감사합니다.