

Rapport compte rendu câble Coaxial/Ethernet

Fibre:

Pour mesurer la perte, il faut d'abord calibrer les appareils de mesure pour qu'il y ait une "tare" et qu'ils comptabilisent le rack de fibre optique, donc il faut :

- Brancher les câbles (pc (bleu) / APC (vert)) aux appareils.
- Paramétrer la même longueur d'onde sur les deux appareils.
- Les brancher entre eux dans les connecteurs à l'extrémité du rack.
- Appuyer sur le bouton ABS > REF pour la « tare » du récepteur.



- Sur le rack il faut donc se connecter (appareil de mesure) sur le port 5 (réception) et brancher le reste des fibres (apc / apc) dans leurs slots attribué et le 18 pour la réception
- Et relever les db, ici 9.06 db d'atténuation.

Herbelin Albin
Jouisse Theotime
Leconte Iban
Leconte Matthieu

