

1. 空操作指令(NOP)

格式: NOP

说明:空操作指令NOP(No operation)表示什么也不

做,但要占用机器的三个时钟周期,利用NOP指

令可以构成适当的延时操作。



2. 暂停指令(HLT)

格式: HLT

说明:可以使CPU进入暂停状态,退出暂停状态的条件有:

- ➤ RESET信号有效,即CPU进行复位操作;
- NMI (非屏蔽中断请求)信号有效,即系统收到了非屏蔽的中断请求,这时系统必须进行适当的处理;
- ➤ INTR (可屏蔽中断请求)信号有效,而且IF=1,这时要求系统响应该指定请求。

适当的使用HLT指令,并与硬件电路配合,可以使CPU与外部设备协调工作。



3. 等待指令(WAIT)

格式: WAIT

说明: wait for TEST pin active

可以使 CPU 处于等待状态,这时 CPU 会定期测试 8086/8088芯片的引脚TEST, 当它为高电平时,则继续等待,并且每隔5个时钟周期对TEST线的状态进行测试, 直到TEST线上出现低电平时, CPU退出等待,并顺序执行下一条指令。



4. 总线锁定指令(LOCK)

格式: LOCK <其它指令>

说明: 总线锁定指令LOCK (Lock bus during next

instruction)可以保持总线的使用权,它放在其它指令之前,表示在执行这组指令期间,使别的设备不能使用外部总线。



5. 换码指令(ESC)

格式: ESC CODE, DATA

说明:换码指令ESC(Escape to external processor)可以完成多处理器之间的指令和数据交换,在8086/8088CPU与其它处理器配合使用时,利用该指令可以将任务分配给其它的处理器,CODE是一个事先规定的6位指令码,表示完成相应的操作,DATA表示要送给其它处理器的数据。