制造工程 hw3

计83 李天勤 2018080106

1. 试从铸造合金的浇注温度、流动性和凝固收缩等方面分析比较铸钢和灰铸铁的铸造性能? 并比较低碳钢、中碳钢和高碳钢的铸造性能。

铸钢	灰铸铁
熔点高, 烧注温度高,容易吸气,容易氧化,流动性差,容易烧不足,凝固收缩大,容易产生锁孔,容易产生缩松,容易热裂,等等缺陷,铸造性能相比来差	根铸钢相比,容易点,烧猪温度 比较低,铸钢的缺陷铸铁比较根 铸钢比较好,铸造性能比好

低碳钢	中碳钢	高碳钢
熔点高,烧注温度高,流	比低碳钢和高	熔点低,少主温度低,流动好,不容易吸气,氧
动差,容易吸气,容易氧	碳钢的铸造性	化,凝固温度区间大,更容易产生冷裂,容易收
化	能好	缩

- 2. 如图所示铸铁凸轮,要求表面硬而耐磨、内孔需便于切削加工,应选用哪种铸造成形方法?铸件表面和内孔应各是什么组织?
 - 1. 铸造方法: 表面和内孔需有不同的特性,所以需要不同的冷却速度。可以同时用金属性铸造方法和 砂芯铸造方法。用金属性铸造方法构造外形,用砂芯构造内孔。
 - 2. 铸件表面: 用金属性铸造方法可以让表面冷却速度快
 - 3. 铸件内孔: 用砂芯可以让内孔冷却速度慢, 用灰口铸铁组织, 容易加工。