

Dos Crazyflies — Python high-level

CONTROL HIGH-LEVEL DE DOS CRAZYFLIES

Comparación Python: takeoff / go_to / land del firmware + extpos de Robotat

1 PREFLIGHT (SIN MOTORES)

2 DESPEGAR DRON ACTIVO

ATERRIZAR DRON ACTIVO

3 EMERGENCIA — MOTORES OFF

Controlar este dron

EMERGENCIA: Dron 1: EKF-MoCap=0.150 m

Controlar este dron

Objetivo: (+0.06, -0.27, +0.38) m

Posición: (+0.62, -1.30, +0.04) m

Objetivo: (+0.06, -0.27, +0.38) m

Batería: 4.05 V - 90%

MoCap: 297.625 s

EKF-MoCap: 0.170 m

DESPEGAR

ATERRIZAR

Controlar este dron

Deshabilitado en modo de un dron

Posición: —

Objetivo: —

Batería: —

MoCap: —

EKF-MoCap: —

DESPEGAR

ATERRIZAR

Movimiento del dron seleccionado — XY: 10 cm; Z: 8 cm

↑ ADELANTE

SUBIR

← IZQUIERDA

DERECHA →

↓ ATRÁS

BAJAR

Controlar ambos

D1: WASD + Espacio/Shift + Q/E giro

D2: flechas + RePág/AvPág + Inicio/Fin giro

ENTER = despegar o aterrizar R = EMERGENCIA

EMERGENCIA: Dron 1: EKF-MoCap=0.150 m — reinicia el programa.

Eventos

→ TAKEOFF both

✓ TAKEOFF both

→ GO_TO dron1: dx=-0.10, dy=+0.00, dz=+0.00

✓ GO_TO dron1: dx=-0.10, dy=+0.00, dz=+0.00

→ GO_TO dron1: dx=-0.10, dy=+0.00, dz=+0.00

✗ emergencia enclavada; reinicia el puente

Si

batería todo el día, cada vuelo la ha

mentado en tu nota del 2026-09-08 y en las objetivo, así que la batería lo agrava.

s. Esto sí es independiente de la batería y utos antes de ese vuelo. El filtro de explica perder dos tercios por diseño — la este log es evidencia directa.

a el mocap: el vuelo de las 12:23 no tenía

y es el sospechoso dominante. Si con una ación y del error EKF era la batería y cuánto

empuje insuficiente cualquier medida de

ré con la herramienta del propio repo, en 0912_122319/ — siete PDFs más

del mocap como contexto para T-003?

+102.390 -57.372

Crear PR

Próximo al límite de uso de sesión Se restablece a las 13:20

Actualizar

Escribe / para comandos

Auto

Opus 5

Alto

23°C Ventoso

Buscar

15

ESP LAA

12:34 12/09/2026