SAFETY CAMERA SYSTEM RO29966170; J40/3368/2012 Calea Rahovei 334, Sector 5 050915 București



Punct de lucru: Vitan Bârzești, 7D, Bl. 2, ap. 167, sector 4, 042121, București

Tel: +40 745.388.628 Fax: +40 0372.873.178

E-mail: <a href="mailto:sandu.buglea@safetycam.pl">sandu.buglea@safetycam.pl</a>
Website: <a href="mailto:www.safetycam.pl">www.safetycam.pl</a>

## FISA DE SERVICE

Prezenta fisa s-a incheiat cu scopul de a certifica interventia de service asupra echipamentului cinemometru TruCAM 1, seria TCX1453RX, apartinand: IPJ SIBIU

	Parasolar TruCAM1 - Lipsa Logo TruCAM1 - Logo zgariat
Defect constatat:	Protectie cauciuc fata TruCAM1 - Lipsa
	Protectie cauciuc luneta TruCAM - Lipsa
	Protectie cauciuc maner TruCAM - dreapta fata - Lipsa
	Protectie cauciuc maner TruCAM - stanga spate - Lipsa
	Filtru de zi TruCAM - Lipsa
	Ecran LCD TruCAM1 - Ecran spart
	Calibrare
	Verificare metrologica
	Verificare functionare si aliniere
Cauze posibile defect:	Aparat scapat pe jos

## STARE LA IESIRE DIN SERVICE

COSTIIDI DEDADA	TIE (componentourile nu includ TVA)	
SE POATE REPARA: DA	TREBUIE TRIMIS LA PRODUCATOR:	NU
PRODUS REPARAT: DA	GARANTIE REPARATII 1 AN:	DA

**COSTURI REPARATIE** (componenteurile nu includ TVA)

Manopera 60 Euro/ora X 6.5 ore = 390 Euro	Componente/module inlocuite = 131 Euro

## **OPERATIUNI EFECTUATE** (inclusiv componente/module înlocuite)

Inlocuire ecran	Calibrare
Verificare	Etc
Etc	

Interventia a fost efectuata de catre PARASCHIV ION, persoana autorizata si certificata de Laser Technology INC, pentru a efectua operatiuni de service si mentenanta asupra echipamentelor tip LTI 20/20 TruCAM si Trucam II.

In urma reparatiilor, echipamentul este perfect functional si in parametrii. Echipamentul este in conformitate cu specificatiile producatorului.

Semnatura: