Outlook

RV: Documento de Ventanas de Recolecta Aksys

Desde Oscar Luis Herrera Rangel <oscar.herrera@tec.mx>
Fecha Lun 23/02/2026 07:03 PM
Para Jorge Alberto González Mendívil <jorge.gonzalez@tec.mx>

Hola Profe Jorge, anexo informacion recibida el dia de hoy

De: Peral Marin, Sergio Alejandro (M-PLL/5) <sergio.peral@vw.com.mx>
Fecha: lunes, 23 de febrero de 2026, 17:38
Para: Oscar Luis Herrera Rangel <oscar.herrera@tec.mx>
Asunto: RE: Documento de Ventanas de Recolecta Aksys

Hola Oscar buenas tardes!

Esta es la pantalla del portal de DHL, tienen un semáforo, la zona logística (ZL) en la que se encuentra el material, el número de proveedor, nombre del proveedor, número de parte, descripción, cantidad de empaques con material, el stock actual y los parámetros máximos y mínimos como referencia:

Estado de las Partes

ZONA LOGÍSTICA: ZONA LOGÍSTICA | PROVEEDOR: AKSYS DE MÉXICO | PARTE: PARTE | STATUS: TODOS | Buscar

Elementos por pág 25 — 15 res / 1 pág(s)

Estado		Zona Logística	Proveedor	Nombre	Parte	Descripción	Contenedores	Stock Actual
BAJO		NAVE 84	6001008710	AKSYS DE MÉXICO	5Q0 825 202 AR	CW-REVEST. PISO	11	495
BAJO		NAVE 84	6001008710	AKSYS DE MÉXICO	5Q0 825 201 AR	CW-REVEST. PISO	11	495
BAJO		ZONA E NAVE 4	6001008710	AKSYS DE MÉXICO	17A 853 855 9B9	REVESTIM. TALONERA	5	175
BAJO		ZONA E NAVE 4	6001008710	AKSYS DE MÉXICO	17A 853 856 9B9	REVESTIM. TALONERA	5	175
NORMAL		ZONA E NAVE 4	6001008710	AKSYS DE MÉXICO	17A 825 205	ASSY UNDERBODY PANEL	6	516
NORMAL		ZONA E NAVE 4	6001008710	AKSYS DE MÉXICO	17A 805 912 E	ARMAZON PASARRUEDA INTERIOR	30	300
NORMAL		ZONA E NAVE 4	6001008710	AKSYS DE MÉXICO	17A 805 911 C	ARMAZON PASARRUEDA INTERIOR	29	290
NORMAL		ZONA E NAVE 4	6001008710	AKSYS DE MÉXICO	5Q0 825 201 AR	CW. REVESTIM. PISO	7	315
NORMAL		ZONA E NAVE 4	6001008710	AKSYS DE MÉXICO	5QV 199 110	CW-REVESTIMIENTO	6	336
NORMAL		ZONA E NAVE 4	6001008710	AKSYS DE MÉXICO	5QF 825 236	PROTECCION BLINDAJ	12	300
NORMAL		ZONA E NAVE 4	6001008710	AKSYS DE MÉXICO	5Q0 825 202 AR	CW. REVESTIM. PISO	7	315
EXCESO	⚠	ZONA E NAVE 4	6001008710	AKSYS DE MÉXICO	5QF 825 102 B	CW. REVESTIM. PISO	5	710
EXCESO	⚠	ZONA E NAVE 4	6001008710	AKSYS DE MÉXICO	5QF 825 101 A	CW-REVESTIM. PISO	4	568
EXCESO	⚠	ZONA E NAVE 4	6001008710	AKSYS DE MÉXICO	17A 825 205 A	CW-REVESTIM.PISO	6	600
EXCESO	⚠	ZONA E NAVE 4	6001008710	AKSYS DE MÉXICO	5QF 825 102 C	CW. REVESTIM. PISO	4	568

Tanto ellos como nosotros (el Disponente VWM) monitorean los críticos a través del portal de DHL (esto nos lo comentó el proveedor durante la visita y por ello solicité un pantallazo del portal de DHL).

La Zona Logística que revisamos durante la visita fue la de la Nave 4, pero solo 2 números de parte se van a la Nave 84.

Quedo a tus órdenes.

Atte.

Sergio Alejandro Peral Marin.
[M-PLL/5] Supply Chain Management
Planeación Logística
Vicepresidencia de Producción y Logística
Volkswagen de México S.A de C.V
sergio.peral@vw.com.mx
http://www.vw.com.mx

INTERNAL

De: Peral Marin, Sergio Alejandro (M-PLL/5)
Enviado el: lunes, 23 de febrero de 2026 05:17 p. m.
Para: Oscar Luis Herrera Rangel <oscar.herrera@tec.mx>
Asunto: RE: Documento de Ventanas de Recolecta Aksys

Hola Oscar buenas tardes!

Te comparto la tabla de alcances considerando los requerimientos (Besi) de lunes a viernes de esta semana para el proveedor AKSYS.

Son las demandas por numero de parte del material productivo para esta semana CW 09.

Nota: respecto a los documentos anteriores no los tenemos en Excel o Word ya que le tomé foto directamente del documento durante nuestra visita.

Saludos!

Atte.
Sergio Peral
SCM – Volkswagen de México

- ------

De: Peral Marin, Sergio Alejandro (M-PLL/5)
Enviado el: lunes, 23 de febrero de 2026 04:20 p. m.
Para: Oscar Luis Herrera Rangel <oscar.herrera@tec.mx>
Asunto: RE: Documento de Ventanas de Recolecta Aksys

Hola Oscar, muy buenas tardes.

A continuación, te adjunto la siguiente información que la recolectamos el día Viernes 20 durante la visita a Volkswagen:

Aquí podrás ver el Control de Ciclos y Vacío JIT en la Zona Logística y El documento de salida.

Esto lo podemos revisar el día miércoles con los chicos.

Atte.

Sergio Alejandro Peral Marin.
[M-PLL/5] Supply Chain Management
Planeación Logística
Vicepresidencia de Producción y Logística
Volkswagen de México S.A de C.V
sergio.peral@vw.com.mx
http://www.vw.com.mx

De: Peral Marin, Sergio Alejandro (M-PLL/5)
Enviado el: viernes, 20 de febrero de 2026 10:38 a. m.
Para: Oscar Luis Herrera Rangel <oscar.herrera@tec.mx>
Asunto: Documento de Ventanas de Recolecta Aksys

Hola Oscar buenas días.

Aquí el documento adjunto que revisamos el día de ayer.

A considerar:
Como lo revisado tenemos que considerar que tenemos 2 horas de stock de seguridad en planta VWM y el recorrido de punto a punto (VWM a Aksys) son 30 minutos, pero hay que considerar una vez que llega con el proveedor los 40 min de descarga de Empaques vacíos y carga de producto terminado y de ahí son los 20 minutos.

Esto quiere decir que una vez que llega con el proveedor Aksys son 40 min (para descarga de EV y carga de material productivo) y 30 min de traslado a planta VWM. Entonces en total **70 min es la tolerancia** que tenemos para no impactar la línea de producción.

Ejemplo si por alguna razón una de las ventanas se va retrasando y nos vamos consumiendo las dos horas de nuestro safety stock poco a poco y como ejemplo solo nos quedaran **55 minutos de este**, y si en ese momento la unidad apenas se reportó en Aksys y sabemos que para que llegue a planta deben pasar 70 minutos, el impacto de paro en línea de producción sería inminente.

Tomar en cuenta:

Turnos	Horarios
1	6:00 a 15:00
2	15:00 a 23:30
3	23:30 a 6:00

Cualquier duda quedo a sus órdenes.

Atte.

Sergio Alejandro Peral Marin.
Auditor Logístico VDA 6.3
[M-PLL/5] Supply Chain Management
Planeación Logística
Vicepresidencia de Producción y Logística
Volkswagen de México S.A de C.V
sergio.peral@vw.com.mx
http://www.vw.com.mx