Polomex

Una Empresa 🚱 Marcopolo

ALERTA DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Personal pisa la columna de dirección para rutear arneses y mangueras, dañando conectores y seguro de posición de volante


SOLUCIÓN DEL PROBLEMA:

Usar un banco/escalera para este proceso, para NO pisar la columna de dirección y dañarla

04/00/4010	N/A
recha:	FOLIO:

MODELO: Todos SECTORES INVOLUCRADOS:

412 / /416 / 407





PRODUCCIÓN: DAVICH PROQUES

INSPECTOR: Manio Comba

P-A. EGORDINADOR CALIDAD

GERENTE CALIDAD

FAC12 / REV2