

Informe técnico — Equipo: Dell Lider Servicios

Marca : DELL LATITUDE E5550

Tipo de falla: Apagón — equipo no enciende

El equipo Dell Lider Servicios de Paula Quintero, presentó una falla de encendido este en un apagón Se realizaron diferentes procedimientos (cambio de pasta térmica, revisión electrónica, cambio de cargador, cambio de memoria RAM y cambio de disco duro) sin resolver la falla.

El equipo sufrió un apagón, tras el cual el equipo dejó de responder. Para solucionar el problema se hicieron los siguientes cambios:

- Cambio de pasta térmica.
- Revisión electrónica (inspección visual y pruebas básicas).
- Cambio de cargador (adaptador de corriente).
- Cambio de memoria RAM.
- Cambio de disco duro.

Revisión electrónica:

Se revisó la placa en busca de daños visibles como quemaduras, se notó que la batería estaba ligeramente hinchada.

Prueba con otro cargador:

Se usó un cargador funcional diferente al original y persistió el apagón del computador

Memoria RAM:

Se instalaron tarjetas RAM diferentes para descartar problemas de arranque por memoria. El equipo siguió sin iniciar.

Disco duro:

También se probó con otro disco duro y el equipo siguió sin responder.

Pasta térmica:

Se reemplazó la pasta térmica y no hubo cambio.

Después de las diferentes intervenciones realizadas, incluyendo cambio de pasta térmica, revisión electrónica general, pruebas con un cargador nuevo, cambio de memoria RAM y sustitución del disco duro, el computador DELL LATITUDE 5550 intenta arrancar encendiendo los leds, pero no muestra imagen ni realiza ninguna otra función. Aunque se ve el intento de inicio, el equipo no completa el proceso de arranque y permanece sin respuesta, la falla persiste a pesar de las diferentes intervenciones realizadas.