
PŘEKRYSTALIZACE


- 1. Překrystalizace změna tvaru krystalické mřížky (buňky) kovu při ohřevu nebo chladnutí.
- 2. Polymorfie kovu vlastnost kovů měnit tvar krystalické mřížky (buňky) během ohřevu nebo chladnutí. Kovy jsou nepolymorfní, pokud mřížku nemění.
- 3. Křivky ohřevu a chladnutí čistého železa čisté železo je polymorfní kov a mění během ohřevu a chladnutí tvar své krystalické mřížky (buňky).

Základní tvary krystalické mřížky čistého železa jsou:

ŽELEZO ALFA (α)



ŽELEZO GAMA (γ)



4. Křivky ohřevu a chladnutí čistého žekeza

