6. Plan de acción para reducir o eliminar las amenazas y riesgos identificados

a. Al interior del centro educativo

Riesgo	Acción / actividad	Fecha	Responsable
Talud en la parte inferior de la cancha de basketball que amenaza la infraestructura del pabellón en el que se encuentra la dirección del centro escolar.	Gestiones para su construcción a través del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local del Riesgo en el Sector Educativo de Centroamérica.	Septiembre Octubre - del 2008.	Director del centro escolar y Coordinador de la Comisión de Protección Escolar.
Talud en los alrededores de la cancha de básquet	Gestiones ante la Dirección Nacional de infraestructura para incorporación en proyectos de libre gestión, y gestiones ante Ayuda en Acción	A partir del mes de octubre del 2008	Director del centro escolar y Coordinador de la Comisión de Protección Escolar.
Solamente hay un juego de gradas en la parte de atrás del pabellón para llegar a la cancha, y para evacuar en caso de una emergencia.	Gestiones para su construcción a través del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local del Riesgo en el Sector Educativo de Centroamérica.	A partir del mes de octubre del 2008.	Director del centro escolar y Coordinador de la Comisión de Protección Escolar.
Servicios sanitarios con problema de abastecimiento de agua constante y algunos servicios están en mal estado.	Incorporar la reparación en el PEA, tanto de sanitarios como de bomba de la cisterna.	A partir del mes de enero del 2009.	Director del centro escolar y Coordinador de la Comisión de Protección Escolar.
Basureros insuficientes y presencia de basura en distintas partes del plantel.	Colocar mas basureros en aéreas criticas	A partir de febrero del 2009.	Comité de protección ambiental
Basura acumulada en la parte de atrás del portón de entrada del centro escolar	Eliminar basura acumulada.	A partir de febrero del 2009.	Comité de protección ambiental
Resumideros sin tapadera en el patio del área Sur Oeste.	Colocar tapaderas en resumideros	A partir de febrero del 2009.	Comité de seguridad
Materiales de construcción en mal estado colocados en la parte de atrás de la cocina de escuela saludable.	Arreglar el material acumulado y colocar baranda para evitar que el alumnado tengan contacto con ellos.	A partir de octubre del 2008.	Coordinador de la Comisión de Protección Escolar. Comité de seguridad

b. En el entorno del centro educativo

Riesgo	Acción / actividad	Fecha	Responsable
Cercanías de las faldas del cerro Texixal bosque de cipreses cercanías del albergue	Organización de la Comisión de Protección Escolar para estar preparado en caso de emergencia por deslizamiento.	A partir de octubre del 2007.	Director del centro escolar y Coordinador de la Comisión de Protección Escolar.
Bosque de cipreses con una altura de más de 156 metros sembrado en la propiedad contigua al pabellón Sur.	Gestionar con el propietario del terreno la poda de los árboles para bajar su altura.	A partir de abril del 2008.	Coordinador de la Comisión de Protección Escolar. Comité de seguridad.
Cercanías del albergue de los damnificados del deslizamiento de tierra del cerro Tizapa.	Mantener el portón principal cerrado para evitar la entrada de personas ajenas al centro escolar Gestionar la construcción de un muro perimetral.	A partir de octubre 2007.	Coordinador de la Comisión de Protección Escolar. Comité de seguridad

7. Necesidades de capacitación para la reducción de riesgos

Tema	Impartido por	responsable	Fechas
Primeros auxilios Incendios	Cruz Roja Salvadoreña	Coordinador de la Comisión y Comité de Primeros Auxilios	Febrero 2008.
Prevención de incendios	Cuerpo de Bomberos	Coordinador de la Comisión y Comité de Prevención de Incendios.	Febrero 2008.
Señalización	Asistencia técnica del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local del Riesgo en el Sector Educativo de Centroamérica.	Coordinador de la Comisión y Comité de Seguridad y Vigilancia.	Febrero 2008.
Apoyo psicosocial	Ministerio de Educación	Coordinador de la Comisión y Comité de Ayuda Psicosocial.	A partir de mayo de 2008.