Kaermindevej foreloebig vurdering

Kærmindevej – Glostrup

Foreløbig vurdering der flager kraftig forurening og bløde jordlag som kritiske risici.

Kraftig V2-forurening med chlorerede opløsningsmidler. Blød tørveholdig aflejring kræver pælefundering.

Afsnit 1

Afsnittet bygger på det modtagne materiale samt supplerende registeroplysninger. Vurderingerne er foreløbige og forudsætter, at de anførte forhold bekræftes ved den videre projektering.

Oprensning & afværge

Oprensning estimeret til 25 år med aktiv pumping og behandling. Afværge udelukker delvis byggeaktivitet.

Støj jernbane

Jernbanestøj 71 dB(A) ved facade. Overskrider grænseværdien med 7 dB. Ingen kosteffektiv afhjælpning identificeret.

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplan under udarbejdelse. Ingen vedtaget plan foreligger.

CO2 & livscyklus

LCA ikke udført. Estimat viser CO2-aftryk over 13 kg/m²/år pga. pælefundering.

Beskyttede naturtyper

Ingen §3-natur kortlagt inden for 200 m.

Der er ikke foretaget selvstændige målinger ud over det, der fremgår af bilagene. Usikkerheder og forudsætninger er beskrevet i de enkelte delafsnit.

Afsnit 2

Der er ikke foretaget selvstændige målinger ud over det, der fremgår af bilagene. Usikkerheder og forudsætninger er beskrevet i de enkelte delafsnit.

Forureningsstatus

Kraftig V2-forurening med chlorerede opløsningsmidler (TCE). NIRAS rapport 2024: 8 ud af 10 prøver over grænseværdi.

Omkostninger miljø

Oprensningsbudget kr. 78–120 mio. afhængigt af afværgestrategi. Usikkerhed ±40%.

Støj vej

Vejstøj fra Motorring 3: 69 dB(A). Kræver tunge facadeløsninger. Balkonophold ikke muligt.

Oversvømmelsesrisiko

Lavtliggende terræn. Historisk oversvømmelse registreret i 2014 og 2020.

Genanvendelse

Genanvendelse ikke planlagt. Nedrivningsmateriale deponeres.

Arter & habitater

Flagermusekartlægning viser 4 arter inkl. stor vanflagermus (bilag IV). Kræver konsekvensvurdering.

Resultaterne skal læses i sammenhæng med lokalplanens bestemmelser og kommunens gældende retningslinjer for området.

Afsnit 3

Resultaterne skal læses i sammenhæng med lokalplanens bestemmelser og kommunens gældende retningslinjer for området.

Jordbundsforhold

Blød tørveholdig aflejring i 2–5 m dybde. Pælefundering påkrævet. Øger risiko og cost.

Regnvandshandtering

Eksisterende kloaknet har utilstrækkelig kapacitet. Separation påkrævet.

Miljøcertificering

DGNB-mål ikke fastsat. Bæredygtighedsstrategi mangler. Certificering ikke realistisk med nuværende budget.

Farlige materialer

PCB fundet i fugemasse fra 1978. Sanering estimeret kr. 3,5 mio.

Grønne korridorer

Grøn korridor afbrudt af eksisterende byggeri. Ingen plan for genetablering.

Afsnittet bygger på det modtagne materiale samt supplerende registeroplysninger. Vurderingerne er foreløbige og forudsætter, at de anførte forhold bekræftes ved den videre projektering.