


SOLUTION EXERCICE 5_1 PIC32

OBJECTIFS

Cet exercice a pour objectif de permettre aux étudiants de mettre en place des interruptions et de vérifier concrètement leur fonctionnement.

Après l'ébauche sur le papier, l'exercice sera réalisé pratiquement avec un kit PIC32MX795F512L.

Voici le schéma de principe du système demandé :



- Dans la réponse à l'interruption du timer 1, on inverse la LED0 de manière à obtenir un signal carré d'une fréquence de 50 kHz.
- Dans la réponse à l'interruption externe 3, on inverse la LED1 à chaque flanc montant, ce qui doit produire un signal carré d'une fréquence de 25 kHz.
- a) A quelles broches du pic32MX795F512L (noms et No) correspondent les 3 éléments suivants :

LED_0 : TMS/RA0 broche 17 LED 1 : TCK/RA1 broche 38

INT3 : AETXCLK/SCL1/INT3/RA14 broche 66, indication Eth_PWRDOWN/INT sur kit

b) Pour obtenir un signal carré de 50 kHz en inversant LED0 à chaque interruption du timer 1, quelle doit être sa période? Déterminez également prescaler.


Période d'un signal carré 50 kHz : 1/50 kHz = 0.02 ms soit 20 us

Période du timer 1 : 20/2 = 10 us soit $10 * 80 = 800 \rightarrow 799$ avec un prescaler de 1.




c) Faut-il faire des modifications dans la configuration des E/S pour pouvoir fournir un signal sur INT3. Si oui, nature de la modification; si non, preuve.

Il n'y a pas de modification à effectuer. Par défaut, on observe que RA14 est en entrée dans l'onglet "Pin Settings" du MHC :



Si, de plus, on configure l'interruption externe dans le MHC, alors les réglages de la pin sont figés en entrée :






RÉALISATION PRATIQUE

- Création d'un projet avec Harmony pour le kit PIC32MX.
- Utilisation du timer 1 avec interruption, prendre niveau 6.
- Utilisation de l'interruption externe 3 au flanc montant, prendre niveau 7.
 Dans le MHC, la configuration se trouve sous :
 Harmony Framework Configuration > System Services > Interrupts >Use External Interrupts ?


CONFIGURATION DU MHC

Configuration du timer 1 :





Configuration de l'interruption externe 3 :



SITUATION SYSTEM_INIT.C

Dans le code généré, on voit l'appel de DRV_TMR0_Initialize, ainsi que la configuration de l'interruption externe 3.

```
void SYS Initialize ( void* data )
{
    /* Board Support Package Initialization */
   BSP Initialize();
    /* Initialize Drivers */
    /*Initialize TMR0 */
   DRV TMR0 Initialize();
    /* Initialize System Services */
    /*** Interrupt Service Initialization Code ***/
    SYS INT Initialize();
    /*Setup the INT SOURCE EXTERNAL 3 and Enable it*/
   SYS INT VectorPrioritySet(INT VECTOR INT3,
        INT PRIORITY LEVEL7);
   SYS INT VectorSubprioritySet(INT VECTOR INT3,
               INT SUBPRIORITY LEVELO);
   SYS INT ExternalInterruptTriggerSet(
               INT EXTERNAL INT SOURCE3,
               INT EDGE TRIGGER RISING);
   SYS INT SourceEnable(INT SOURCE EXTERNAL 3);
```

.



MODIFICATION DU FICHIER SYSTEM_INTERRUPT.C

- Complétez l'ISR du timer 1 avec l'inversion de la LED0. Utilisez la fonction BSP_LEDToggle.
- Complétez l'ISR de INT3 avec l'inversion de la LED1. Utilisez la fonction BSP_LEDToggle. Configurez l'interruption de manière à utiliser le "Shadow Register Set" (attribut IPL7SRS au lieu de IPL7AUTO).

On obtient la situation suivante :

COMPLÉMENT DE LA FONCTION APP_INITIALIZE DANS APP.C

Ajout de l'initialisation du LCD, affichage d'une message et démarrage du timer 1.

```
void APP_Initialize ( void )
{
    /* Place the App state machine in its initial state. */
    appData.state = APP_STATE_INIT;

    //init LCD
    lcd_init();
    lcd_bl_on();
    printf_lcd("Solution Ex 5_1 ");
    lcd_gotoxy(1,2);
    printf_lcd("SCA 12.2017");

    DRV_TMR0_Start();
}
```



TEST DE FONCTIONNEMENT


- Réalisez le câblage entre la sortie correspondant à LED0 et INT3. Il faut ponter la broche 17 (LED_0) avec la broche 66 (INT3)
- Vérifiez la présence des 2 signaux et leur fréquence.

OBSERVATIONS

- Mesurez à l'oscilloscope le décalage entre le flanc montant du signal sur Int3 et le basculement de LED1.
- Observez en assembleur la réponse à l'int3, par rapport aux exemples du chapitre 5. Y a-t-il davantage de sauvegardes ? Si oui, donnez les détails.




VUE D'ENSEMBLE



La relation entre les signaux correspond, la fréquence du canal 2 est moitié de celle du canal 1, soit ~25 kHz.

DÉCALAGE ENTRE LES SIGNAUX



On mesure un décalage de 788 ns entre le flanc montant de Led0 = Int3 et le flanc montant de Led1.

d Valeur assez élevée, mais niveau optimisation 0 et utilisation d'une fonction pour l'inversion de la Led.



ANALYSE DE LA RÉPONSE INT3 (ASSEMBLEUR)

```
void ISR( EXTERNAL 3 VECTOR, ipl7SRS)
80:
81:
                                      IntHandlerIntExt3(void)
82:
9D004C84 415DE800
                     RDPGPR SP, SP
9D004C88 401A7000
                     MFC0 KO, EPC
9D004C8C 401B6000 MFC0 K1, Status
9D004C90 27BDFFD8 ADDIU SP, SP, -40
9D004C94 AFBB0024 SW K1, 36(SP)
9D004C98 7C1B7844 INS K1, ZERO, 1, 15
9D004C9C 377B1C00 ORI K1, K1, 7168
9D004CA0 409B6000 MTC0 K1, Status
9D004CA4 00001012 MFLO V0
9D004CA8 AFA20014 SW V0, 20(SP)
9D004CAC 00001810 MFHI V1
9D004CB0 AFA30010 SW V1, 16(SP)
9D004CB4 03A0F021 ADDU S8, SP, ZERO
                         BSP LEDToggle(BSP_LED_1);
83:
                     ADDIU AO, ZERO, 1
9D004CB8 24040001
9D004CBC 0F4013B0
                     JAL BSP LEDToggle
                     NOP
9D004CC0 00000000
84:
                         PLIB INT SourceFlagClear(INT ID 0,
85:
                                    INT SOURCE EXTERNAL 3);
9D004CC4 00002021
                     ADDU AO, ZERO, ZERO
                     ADDIU A1, ZERO, 15
9D004CC8 2405000F
9D004CCC 0F4015FD
                     JAL 0x9D0057F4
9D004CD0 00000000
                     NOP
86:
                     }
9D004CD4 03C0E821 ADDU SP, S8, ZERO 9D004CD8 8FA20014 LW V0, 20(SP)
9D004CDC 00400013 MTLO V0
9D004CE0 8FA30010
                     LW V1, 16(SP)
9D004CE4 00600011 MTHI V1
9D004CE8 8FBB0024 LW K1, 36(SP)
9D004CEC 27BD0028 ADDIU SP, SP, 40
9D004CF0 41DDE800 WRPGPR SP, SP
9D004CF4 409B6000 MTC0 K1, Status
9D004CF8 42000018
                     ERET
```



DÉTAIL DE BSP LEDTOGGLE

Pour expliquer le temps de réaction relativement long, il est nécessaire d'observer en assembleur la fonction **BSP_LEDToggle.**

```
void BSP LEDToggle(BSP LED led)
378:
379:
9D004EC0
         27BDFFE8
                     ADDIU SP, SP, -24
                     SW RA, 20(SP)
9D004EC4 AFBF0014
                     SW S8, 16(SP)
9D004EC8 AFBE0010
9D004ECC
                     ADDU S8, SP, ZERO
         03A0F021
                     SW A0, 24(S8)
9D004ED0 AFC40018
380:
                         if (led == BSP LED 7) {
                    LW V1, 24(S8)
9D004ED4 8FC30018
9D004ED8 2402000A
                    ADDIU VO, ZERO, 10
                     BNE V1, V0, 0x9D004F00
9D004EDC 14620008
9D004EE0 00000000
                     NOP
381:
                             PLIB PORTS PinToggle (PORTS ID 0,
                                        PORT CHANNEL B, led );
9D004EE4 00002021
                     ADDU AO, ZERO, ZERO
9D004EE8 24050001
                    ADDIU A1, ZERO, 1
9D004EEC 8FC60018
                    LW A2, 24(S8)
                     JAL 0x9D005960
9D004EF0 0F401658
9D004EF4 0000000
                    NOP
9D004EF8 0B4013C5
                     J 0x9D004F14
9D004EFC 0000000
                    NOP
382:
                         } else {
383:
                             PLIB PORTS PinToggle (PORTS ID 0,
                                        PORT CHANNEL A, led );
9D004F00 00002021
                     ADDU AO, ZERO, ZERO
                    ADDU A1, ZERO, ZERO
9D004F04 00002821
                     LW A2, 24(S8)
9D004F08 8FC60018
9D004F0C 0F401658
                     JAL 0x9D005960
9D004F10 00000000
                     NOP
384:
                         }
385:
386:
9D004F14 03C0E821
                    ADDU SP, S8, ZERO
                    LW RA, 20(SP)
9D004F18 8FBF0014
                     LW S8, 16(SP)
9D004F1C 8FBE0010
9D004F20 27BD0018
                    ADDIU SP, SP, 24
9D004F24 03E00008
                     JR RA
                     NOP
9D004F28 00000000
```

On suppose que le temps de réaction plus grand (env. 300 ns) que dans l'exemple du chapitre 5 est sans doute dû à l'appel de la fonction BSP_LEDToggle qui entraine la sauvegarde de VO et V1 et des paramètres. Avec le niveau d'optimisation 0, les fonctions de la PLIB sont aussi appelées avec le JAL.



VARIANTE POUR RÉDUCTION DU TEMPS DE RÉACTION


Si on modifie la réponse à l'interruption externe 3 de la manière suivante :

```
void ISR (EXTERNAL 3 VECTOR, ip17SRS)
                                IntHandlerIntExt3(void)
{
    // BSP LEDToggle (BSP LED 1);
    LED1 W = !LED1 R;
    PLIB INT SourceFlagClear(INT ID 0,
                              INT SOURCE EXTERNAL 3);
}
On obtient en assembleur :
80:
                      void ISR( EXTERNAL 3 VECTOR, ip17SRS)
                                        IntHandlerIntExt3(void)
81:
82:
                      {
9D0048D4 415DE800
                      RDPGPR SP, SP
9D0048D8 401A7000 MFC0 KO, EPC
         401B6000
                     MFC0 K1, Status
9D0048DC
                     ADDIU SP, SP, -40
9D0048E0 27BDFFD8
9D0048E4 AFBB0024 SW K1, 36(SP)
9D0048E8 7C1B7844 INS K1, ZERO, 1, 15
9D0048EC 377B1C00 ORI K1, K1, 7168
9D0048F0 409B6000 MTC0 K1, Status
9D0048F4 00001012 MFLO V0
9D0048F8 AFA20014 SW V0, 20(SP)
9D0048FC 00001810 MFHI V1
9D004900 AFA30010 SW V1, 16(SP)
9D004904 03A0F021
                      ADDU S8, SP, ZERO
                          // BSP LEDToggle(BSP_LED_1);
83:
84:
                          LED1 W = !LED1 R;
9D004908 3C02BF88
                      LUI VO, -16504
                      LW VO, 24592(VO)
9D00490C 8C426010
                     ANDI V0, V0, 2
9D004910 30420002
9D004914 2C420001 SLTIU V0, V0, 1
9D004918 304400FF ANDI A0, V0, 255
9D00491C 3C03BF88 LUI V1, -16504
9D004920 94626020
                      LHU VO, 24608(V1)
9D004924 7C820844 INS V0, A0, 1, 1
9D004928 A4626020
                      SH V0, 24608 (V1)
85:
                          PLIB INT SourceFlagClear(INT ID 0,
86:
                                      INT SOURCE EXTERNAL 3);
9D00492C 00002021
                      ADDU AO, ZERO, ZERO
9D004930 2405000F
                      ADDIU A1, ZERO, 15
9D004934 0F401603
                      JAL 0x9D00580C
9D004938 00000000
                      NOP
87:
                      }
9D00493C 03C0E821
                     ADDU SP, S8, ZERO
9D004940 8FA20014 LW V0, 20(SP)
9D004944 00400013 MTLO V0
```



9D004948	8FA30010	LW V1, 16(SP)
9D00494C	00600011	MTHI V1
9D004950	8FBB0024	LW K1, 36(SP)
9D004954	27BD0028	ADDIU SP, SP, 40
9D004958	41DDE800	WRPGPR SP, SP
9D00495C	409B6000	MTC0 K1, Status
9D004960	42000018	ERET

Il n'y a pas de changement au niveau du stack. Par contre la manœuvre d'inversion se traduit par quelques instructions.



La durée du décalage est maintenant de 560 ns, donc un gain de 788 - 560 = 228 ns.

Donc en optimisation 0, l'action BSP_LEDToggle est relativement lente.