BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BAP/0316/XII/2025

Bandar Lampung, 18 / 12 / 2025

Informasi Muatan Keberangkatan: Jakarta

NIS	002.01071	**Jenis Muatan**	Sgm
Nama Supir	Iyan Priyatna	**Lokasi Muat**	Klaten
Mobil	BE 9918 CP / BE 8646 YV / BE 8594 AUE - WB10	**Lokasi Bongkar**	Plb

Identitas Kejadian

Tanggal Kejadian	17-12-2025	**Jenis Kasus**	Lakalantas
Lokasi Kejadian	Plb	**Estimasi Klaim**	Rp.0 - Rp.1.000.000

Detail Lakalantas

Daftar Kerusakan	Pegangan Body, Ram Pecah & Kedok Penyok
Lokasi Perbaikan	Bengkel Pjr
Biaya Perbaikan	Rp 700.000
Biaya Lain-Lain	-

Kronologi Singkat / Kondisi Barang : Mobil Ketika Parkir Di Merak Menumbur Mobil Di Depan Nya Karena Supir Kurang Tarik Rem Tangan

---

Penyelesaian Kasus

Kronologi Detail Kejadian :

Dengan ini saya menerangkan sehubungan dengan, Pada saat sedang Muatan SGM Tujuan bongkar Ice PLB Supir Tiba di Pelabuhan Merak untuk antri Menyebrang, dan saat Parkir Supir kurang full menarik Rem Tangan sehingga Mobil menumbur Mobil lain yg ada Parkir di depan nya akibat nya Mobil mengalami kerusakan Pegangan body, Ram Pecah dan Kedok Penyok

Supir dikenakan klaim Harga SparePart sejumlah

Pegangan body : Rp 275.000 + Ram Rp 425.000 (acc Pak Hendri)

Saya bertanggung jawab atas terjadinya kasus ini. Demikian berita acara ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Realisasi Klaim : Rp 275.000 + Rp 425.000 , Total klaim Rp 700.000

Potong Tagihan	Rp. -	
Cash	Rp. -	
Transfer	Rp. -	Nomor Rekening :.....A.n :.....

Posisi Barang : ☐ Supir ☐ Pool YOS ☐ Tempat Bongkar

Catatan : .....

Petugas BAP	Supir	Finance
Nama: Samud..	Nama: Iyan Priyatna	Nama:.....

Mengetahui,

Nama:.....