## به نام خدا

# گزارش شماره 6 آزمایشگاه کنترل صنعتی


تهیه کننده: علیرضا امیری

شماره دانشجویی: 982151028

استاد درس: دكتر سيدطبايي

#### سوال 5-1: كاليبره كردن سنسور


برنامه زیر را در محیط سیمولینک مینویسیم و دامنه محور عمودی Scope را بین 0.05 و 0.15 قرار میدهیم :



با توجه به دستور کار و صفر نبودن DD1 نیاز به کالیبراسیون است . برای کالیبره کردن سنسور و تنظیم بایاس به صورتی که DD1 صفر نشان دهد ابتدا برنامه را اجرا کردیم و سپس با استفاده از SLIDER GAIN مقدار b را به صورتی تغییردادیم که DD1 صفر را نشان دهد .

## سوال 5- 2: مدل سيستم (مشاهده شكل موج PWM)

محور موتور را به فنر به اندازه گیر نیرو وصل میکنیم.




خروجی PWM را از طریق ترانزیستور به موتور وصل کردیم و سیگنال را به صورت زیر مشاهده کردیم:

شکل موج خروجی به صورت شکل بالا می باشد که به سبب نویز دار بودن این سنسور شکل موج خروجی در هنگام آزمایش به شکل بالا می باشد و کاملا نویز و دچار اختشاش بودن آن قابل مشاهده می باشد .

#### سوال 5-3: كنترلر P

حال در این بخش با استفاده از کنترل کننده PID یک کنترلر P با بهره 80 را در مدار قرار می دهیم و برنامه را اجرا می نماییم . و پس از آن برای نمایش بهتر می بایست که کامپیوتر خود را بر روی حالت External قرار می دهیم که متاسفانه سخت افزار ما از این مورد پشتیبانی نکرد و ما در مد normal از مایش را ادامه دادیم . رفتار به شکل زیر بود :



با توجه به نویزی بودن سنسور که در حالات قبل نیز به آن اشاره شد ، امکان یادداشت و اندازه گیری سرعت پاسخ و خطای ماندگار ممکن نبود .

### سوال 5-4: طرح كنترل مستقيم

مدل سیستم محاسبه می نماییم که به صورت زیر است:

$$\frac{0.2}{s(s+1)}$$

سپس برای کنترل نیرو ، کنترلر مستقیمی طراحی میکنیم که au=0.1s گردد. حال و پس از طراحی خواسته شده کنترلر PID را جایگزین بهره می نماییم .

پس از جایگزینی متوجه میشیم که تغییری در خطای ماندگار و سرعت پاسخ ما رخ نمی دهد .

ممنون از توجه حضرت عالى