## **RAPPORT SEANCE 5**

## - Reprise du système des piles :

J'ai d'abord repris le branchement des piles étant donné que nous avions un problème de puissance des moteurs. J'ai donc bien refait les soudures des piles et changer la disposition pour que cela soit plus compacte afin d'envisager la suite de la séance.

## - Optimisation de la place :

J'ai par la suite optimisé la place des composant dans le robot afin que tout puisse rentrer en son sein, et fixé la majorité des composant à l'intérieur avec du scotch ou de la pâte à fixe. Seul le pont en H reste à fixer sur la partie inférieure, cependant, Wall-Ed et désormais autonome et peut se déplacer uniquement à l'aide du téléphone mobile.