
# Le diagramme synoptique du système





### Liste des Fonctionnalités du Système



- 1. Mesure des Paramètres Environnementaux
- Température : Mesure précise avec une précision de ±0,5°C.
  - Humidité relative : Mesure avec une précision de ±5 %.

### 2. Affichage Local

- Visualisation des données en temps réel sur un écran LCD 16x2.
  - Rafraîchissement des valeurs toutes les secondes.

### 3. Transmission des Données

- Envoi des données de température et d'humidité via une communication série (USB) à un PC.
  - 4. Gestion des Données avec un Serveur Node.js
  - Réception des données envoyées par l'Arduino.
- Gestion et stockage des données pour consultation en temps réel.
  - 5. Interface Homme-Machine (IHM) Web
  - Affichage en temps réel des valeurs mesurées (température et humidité).
    - Rafraîchissement automatique toutes les secondes.
  - Indication visuelle en cas de dépassement des seuils critiques.

### 6. Accessibilité Distante

- Consultation des données dépuis n'importe quel appareil connecte au réseau local ou distant.

Visual Parad For non-commercia


- Interface compatible avec les appareils mobiles et les ordinateurs.

### 7. Alerte et Surveillance

- Possibilité d'intégrer des notifications ou des alertes (future amélioration).
- Suivi constant pour prévenir les risques de surchauffe ou d'humidité excessive

## • Le diagramme des cas d'utilisation









- Utiliser un capteur combiné (par exemple, DHT22) pour mesurer la température et l'humidité.
  - Garantir une précision de ±0,5°C pour la température.
  - Garantir une précision de ±5 % pour l'humidité relative.
  - Effectuer une mesure et un rafraîchissement toutes les secondes.

### 2. Affichage Local

- Connecter un écran LCD 16x2 (avec interface I2C) pour afficher les données.
- Afficher la température (°C) et l'humidité (%) de manière lisible et simultanée.

### 3. Transmission des Données

- Envoyer les données mesurées en temps réel via une communication série (USB).
  Utiliser un protocole fiable pour éviter la perte d'informations.
  - 4. Gestion des Données avec Serveur Node.js
- Développer un serveur capable de recevoir et de traiter les données transmises par l'Arduino.
- Héberger une application web permettant la visualisation des données en temps réel.

### 5. Interface Homme-Machine (IHM) Web

- Afficher les valeurs mesurées (température et humidité) de manière intuitive et claire. Actualiser automatiquement les données toutes les secondes.
  - Fournir des indications visuelles ou sonores en cas de dépassement de seuils critiques.

C Associbilità et Curveillance à Distance

#### b. Accessibilité et surveillance à Distance

- Permettre un accès aux données via un navigateur web sur tout appareil connecté a réseau local ou distant.
  - Assurer la compatibilité avec les appareils mobiles et les ordinateurs.

### 7. Fiabilité et Résilience

- Gérer les erreurs de mesure ou les pertes de données de manière robuste (messages d'erreur clairs en cas de problème).
  - Fonctionner en continu pour permettre un suivi constant de l'environnement.
    - 8. Évolutivité et Notifications (optionnel pour l'avenir)
- Prévoir la possibilité d'intégrer des notifications automatiques (email, SMS) en cas de dépassement des seuils critiques.
  - Permettre l'ajout de capteurs ou de fonctionnalités supplémentaires si nécessaire

