

Orden sintética OT-0001

Documento ficticio para demostración académica. No representa una intervención real.

Orden	OT-0001
Equipo	PRN-HP-01
Tipo de equipo	printer
Fabricante	HP
Modelo	LaserJet Enterprise MFP 5602
Tipo de mantenimiento	preventive
Apertura	2025-01-06
Cierre	2025-01-07
Estado	closed
Técnico ficticio	Laura Méndez
Síntoma reportado	Atasco de papel durante alimentación desde bandeja. Caso de demostración 1.
Código de error	No especificado
Diagnóstico	El atasco se localizó en la ruta indicada por el panel; se registró la bandeja y el soporte usados.
Causa raíz	Restos de papel o condición de alimentación por confirmar.
Acciones realizadas	Se documentó la ubicación, se retiró el papel accesible siguiendo la guía del usuario y se hizo una prueba controlada.
Refacciones	No aplica
Tiempo fuera de servicio (h)	1.2
Recomendaciones	Registrar bandeja, soporte y ubicación del atasco; escalar si se repite.
Observaciones	Orden sintética de demostración; escenario 1, variante 1. No representa una intervención real ni certifica un procedimiento del fabricante. Verificar manual oficial y modelo exacto antes de cualquier intervención.