

Orden sintética OT-0066

Documento ficticio para demostración académica. No representa una intervención real.

Orden	OT-0066
Equipo	PC-HP-01
Tipo de equipo	computer
Fabricante	HP
Modelo	ZBook 15
Tipo de mantenimiento	preventive
Apertura	2026-01-31
Cierre	2026-01-31
Estado	closed
Técnico ficticio	Laura Méndez
Síntoma reportado	El ventilador genera ruido o la temperatura parece elevada. Caso de demostración 1.
Código de error	No especificado
Diagnóstico	Se registró el contexto de carga y los avisos; no se abrió el chasis.
Causa raíz	Flujo de aire o componente térmico requiere evaluación profesional.
Acciones realizadas	Se detuvo la carga, se revisaron externamente las entradas de aire y se solicitó servicio autorizado.
Refacciones	No aplica
Tiempo fuera de servicio (h)	1.7
Recomendaciones	No operar si aparecen avisos térmicos; seguir las advertencias de seguridad del manual.
Observaciones	Orden sintética de demostración; escenario 4, variante 1. No representa una intervención real ni certifica un procedimiento del fabricante. Verificar manual oficial y modelo exacto antes de cualquier intervención.