

Orden sintética OT-0067

Documento ficticio para demostración académica. No representa una intervención real.

Orden	OT-0067
Equipo	PC-HP-01
Tipo de equipo	computer
Fabricante	HP
Modelo	ZBook 15
Tipo de mantenimiento	corrective
Apertura	2026-02-06
Cierre	2026-02-08
Estado	closed
Técnico ficticio	Diego Salas
Síntoma reportado	El ventilador genera ruido o la temperatura parece elevada. Caso de demostración 2.
Código de error	No especificado
Diagnóstico	Se registró el contexto de carga y los avisos; no se abrió el chasis.
Causa raíz	Flujo de aire o componente térmico requiere evaluación profesional.
Acciones realizadas	Se detuvo la carga, se revisaron externamente las entradas de aire y se solicitó servicio autorizado.
Refacciones	No aplica
Tiempo fuera de servicio (h)	2.4
Recomendaciones	No operar si aparecen avisos térmicos; seguir las advertencias de seguridad del manual.
Observaciones	Orden sintética de demostración; escenario 4, variante 2. No representa una intervención real ni certifica un procedimiento del fabricante. Verificar manual oficial y modelo exacto antes de cualquier intervención.