Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Факультет Електроніки Кафедра мікроелектроніки

Домашня контрольна робота з дисципліни: «Мікропроцесори та мікроконтролери» **Секундомір**

Виконав: Студент 4-го курсу	(підпис)	Мнацаканов А.С
Перевірив:	(підпис)	Татарчук Д.Д.

1. Мета роботи

Розробити секундомір

2. Розробка схеми

Все що нам потрібно для секундоміра - це те, куди ми могли б виводити інформацію. Найкращим рішенням було використати символьний дисплей 1602 з інтерфесом І2С. Взагалі нам потрібно виводити лише цифри, для цього підійшов би і чотирьохрозрядний семисегментний індикатор а також здвиговий регістр 74НС595, але перший варіант найпростіший. Формуємо схему:




Рис. 1: Сформована схема для секундоміра.

3. Створення проекту

Піни РВ7 та РВ6 відповідають за лінії SDA та SCL. У розділі System Core: RCC обираємо пункт High Speed Clock (HSE) *CrystalCeramicResonator*. Також налаштуємо кнопку як цифровий вхід. Будемо зчитувати її положення - якщо на неї натиснути - висвітиться результат і відлік почнеться спочатку.




Рис. 2: Налаштування ніжок мікроконтролера.




Рис. 3: Налаштування тактування.

5. Програмна частина

Розпишемо яка частина коду за що відповідає.

```
/* USER CODE END Header */
 /* Includes -----
 #include <main.h>
 #include <stdio.h>
 #include <lcd1602_i2c_lib.h>
 #include <math.h>
 extern char lcd1602_tx_buffer[80]; //создаём глобальный буфер данных
 int k; //переменная-счётчик
 int min;
 int sec;
 /* две вспомогательные переменные для обработчика кнопки */
 int but_prev = 0 ;
16
 int but_cur = 0 ;
18
19
20
21
 /* Private includes ------*/
```

```
/* USER CODE BEGIN WHILE */
    while (1)
    {
3
4
      but_cur = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0); //счит. тек-е состояние кнопки
5
6
         if ( ( but_prev == 0 ) && ( but_cur != 0 ) ) //если нажали
             lcd1602_Clean(); //очищаем дисплей
9
10
             if(k>=60) //если счётчик больше минуты - выполняем преобразования в мин. и сек.
11
             {
12
                  min = k/60;
13
                  sec = k \% 60;
14
15
                  lcd1602_SetCursor(0,1);
16
                  sprintf(lcd1602_tx_buffer, "%d_{\sqcup}m,", min);
```

```
lcd1602_Print_text(lcd1602_tx_buffer);
18
19
                 lcd1602_SetCursor(5,1);
20
                 sprintf(lcd1602_tx_buffer, "%dus,", sec);
21
                 lcd1602_Print_text(lcd1602_tx_buffer);
22
23
             }
24
25
             else //если нет, то просто выводи результат в секундах
26
27
                 sec = k \% 60;
28
29
                 lcd1602_SetCursor(0,1);
30
                 sprintf(lcd1602_tx_buffer, "0\_m,", min);
31
                 lcd1602_Print_text(lcd1602_tx_buffer);
32
33
                 lcd1602_SetCursor(5,1);
                 sprintf(lcd1602_tx_buffer, "%d_{\square}s,", sec);
35
                 lcd1602_Print_text(lcd1602_tx_buffer);
36
             }
37
38
             k=0;
39
             HAL_Delay(3000);
40
             lcd1602_Clean();
41
        }
42
43
        else //если кнопку не трогаем, счётчик растёт и высвечивается на дисплее
44
        {
45
             lcd1602_SetCursor(0,0);
46
             47
             lcd1602_Print_text(lcd1602_tx_buffer);
48
             HAL_Delay(1000);
49
50
             k++;
51
        }
52
53
        but_prev = but_cur ; //возвращаем кнопку в неактивное состояние
54
55
56
      /* USER CODE END WHILE */
57
      /* USER CODE BEGIN 3 */
59
60
    /* USER CODE END 3 */
61
```