

Rapport d'intervention

**AUDIT N°17855**

Date d'intervention	23/01/2026	Client	CARREFOUR SYSTEMES D INFORMATION
Type d'intervention	AUDIT	Site	FR-CS00891_7499_MACON - LACRETELLE
Technicien(s)	DIALLO Abdoulaye	Adresse	18 Rue LACRETELLE MACON (71000)
Contact		Coordonnées	
Description	LOT 2 Audit 4G à réaliser : Vérifier la conformité + la place dans la baie. Si place et alimentation OK, test de couverture 4G à réaliser, avec ENQT dans la baie, baie fermée, local fermé (si un des tests n'est pas possible, le préciser dans le CRI) 1- Indiquer les valeurs et débit constatées pour chacun des opérateurs (préciser l'opérateur et les valeurs à chaque fois). Si pas de place, test à effectuer en dehors de la baie mais spécifier la nécessité de renouveler la baie. 2- Compléter le tableau des valeurs des mesures constatées à l'appareil de mesure (Un champ RSRP, RSSI, RSRQ et SNR par HNO Orange/SFR/ByTEL). ATTENTION : Il faut comparer les valeurs radio avec le tableau du mode opératoire en PJ (p8) ! Si la qualité des valeurs est en dessous de « Bonne », il faut demander au responsable de site s'il est possible d'installer une antenne cierge en extérieur et indiquer dans le compte rendu si refusé. Si la qualité des valeurs est « bonne » ou au-dessus, l'indiquer dans le compte rendu. Tout doit être pris en photo, le local dans lequel nous installons, la baie, les photos avant / après installation du routeur et de l'antenne. Préciser dans le CRI s'il y a de la place dans la baie et prise disponible Pour commencer la mise à disposition du routeur 4G, il faut que ces 2 prérequis soient respectés : - 3 U disponibles dans la baie, - 3 prises électrique disponibles, NE PAS LANCER DE ZTP si un de ces prérequis n'est pas respecté ! Dans ce cas, mettre l'audit en succès et la mise à disposition en échec (attente arbitrage Carrefour). Appeler la MER (0279373839) AVANT de quitter le site pour valider le CRI		

Compte-rendu d'activités				
Date	Début	Fin	Activité	Durée
23/01/2026	08:56	09:11	En intervention	00:15
Total				0:15

RDS	SX-4679-EQ
-----	------------

Articles de vente Linkt	
Ligne 01	
Référence de Service (RDS)	SX-4679-EQ
Type d'offre	Prestations visite technique - CA
Équipements à récupérer	non

Siège social Linkt - 1B Place de la Défense - Tour Trinity, 92400 Courbevoie, France

SAS au capital de 77 000 000 € - TVA sur les encaissements

Numéro de SIRET : 81510946700150 - TVA intracommunautaire FR 26815109467 - Numéro immatriculation : 815 109 467 Nanterre B

Rapport d'intervention

Coordinateur client	Delphine Olmo
Coordonnées du coordinateur client	delphine.olmo@linkt.fr / 0279370068
Client présent ?	OUI

Photo(s) avant intervention

Ligne 01

Photo



46.30495;4.82888
fc.s=1
fc.r=1280x1024
fc.a=1

Ligne 02

Photo



46.30495;4.82888
fc.s=1
fc.r=1280x1024
fc.a=1

Visite technique simple



Visite technique simple


L'arrivée générale opérateur a-t-elle été localisée ?	OUI
Technologies existantes	Bandeau FTTO présent
Le client dispose-t-il d'un accès permanent au local d'arrivée télécom ?	Oui, le local est en accès libre.
Le plan VRD, vous a-t-il mis à disposition ?	Non, le plan VRD ne m'a pas été remis.

Siège social Linkt - 1B Place de la Défense - Tour Trinity, 92400 Courbevoie, France

SAS au capital de 77 000 000 € - TVA sur les encaissements

Numéro de SIRET : 81510946700150 - TVA intracommunautaire FR 26815109467 - Numéro immatriculation : 815 109 467 Nanterre B

Rapport d'intervention

Aiguillage réalisé ?	NON
Pourquoi, l'aiguillage n'a pas été réalisé ?	Audit 4G
Une desserte est-elle à réaliser ?	Non, la desserte existante est suffisante.
Test de débit 4G	
row	
Photo du test de débit 4G	
Y'a-t-il une baie informatique ?	OUI
Localisation exacte de l'emplacement de la baie	Dans la zone de stockage
La baie informatique est-elle saturée ?	Baie non saturée
Combien de U sont disponibles ?	4
Y a-t-il un ou des onduleurs ?	NON
Combien de prises électriques sont disponibles ?	4
Quels types de cordons d'alimentation prévoir pour le (les) équipements Linkt ?	Des cordons d'alimentation classiques (IEC320 - C13).
Le client dispose-t-il de switches ?	Oui.
Le ou les switches sont-ils dans la même baie (que l'arrivée télécom) ?	Oui, le ou les switches sont dans la même baie que celle où le routeur Linkt sera installé.
Comment les équipements du client sont-ils interconnectés avec ceux de l'opérateur ?	En câble RJ45.
Le client dispose-t-il d'un accès Wi-Fi ?	Oui, le client gère lui-même son accès Wi-Fi.
Le client dispose-t-il d'un pare-feu ?	Non, pas de pare-feu sur site.
Le client dispose-t-il d'une solution de téléphonie ?	Oui, une ou des lignes analogiques.
Opérateur de téléphonie actuel.	Orange

Rapport d'intervention

Photo plan large de la baie



46.30477;4.82872
fc.s=1
fc.r=1280x1024

Audit 4G




Audit 4G/5G - Mesures radio

Plan du site



46.30495;4.82889
fc.s=1
fc.r=1280x1024
fc.a=1

Test de réception de signal
4G/5G à l'emplacement des
équipements/baie informatique




Le test de réception au niveau
des équipements/de la baie est-il
concluant ?

NON

Quel type d'antenne(s) est à
installer pour améliorer la
réception du signal ?

Oui, des antennes cierges.

Rapport d'intervention

Quel est l'emplacement préconisé pour la pose d'antenne ?	 46.30495;4.82888 fc.s=1 fc.r=1280x1024
Test de réception de signal 4G/5G à l'emplacement préconisé	
La pose à cet emplacement nécessite t-elle des travaux ?	NON
Un test avec un appareil de mesure (type ENQT ou Siretta) a t-il été effectué ?	OUI
Suite aux différents tests menés, pouvez-vous indiquer le HNO avec la meilleure couverture ?	Orange
Mesures Radio	
Orange - RSSI (-X dBm)	-81
Orange - RSRP (-X dBm)	-113
Orange - RSRQ (-X dB)	-12
Orange SNR (X dB)	0
SFR - RSSI (-X dBm)	25
SFR - RSRP (-X dBm)	-108
SFR - RSRQ (-X dB)	-14
SFR SNR (X dB)	-2
ByTel - RSSI (-X dBm)	28
ByTel - RSRP (-X dBm)	-105
ByTel - RSRQ (-X dB)	-15
ByTel SNR (X dB)	x

Rapport d'intervention

Photos des mesures par opérateur

row

Photos



row

Photos




row

Photos



row

Rapport d'intervention

Photos	
Photos du cheminement de la desserte (antenne)	
row	
Photos du cheminement	
Commentaires cheminement	Première emplacement c'est dans la zone de stockage
row	
Photos du cheminement	
Commentaires cheminement	2 ème emplacement Ça remonte dans le plafond au dessus de la baie
row	

Rapport d'intervention

Photos du cheminement



row

Photos du cheminement



row

Photos du cheminement



row

Photos du cheminement



Rapport d'intervention

Commentaires cheminement	Installé l'antenne près de la vitrine
Geste de proximité	☒
Geste de proximité	
Photos des travaux effectués	
row	
Photo des travaux	 46.30495;4.82888 fc.d=2026-01-23T09:36:43Z fc.s=1 fc.r=1280x1024 fc.a=1
Commentaire photo	Il n'y a pas eu de travaux car je n'ai pas d'antenne avec moi sur site

Commentaire du technicien :	Audit 4G terminé Réalisé avec le Siretta Test effectué dans la baie dans le magasin et l'extérieur du magasin Valeurs pas très concluant L'antenne pierce étant présent sur le site Donc J'ai préconisé deux emplacements pour installer l'antenne pierce dans la case cheminement de l'antenne La plus longue desserte c'est celle qui traverse le magasin on est a plus de 50 m il faudra peut-être prévoir du LMR400 ou soit juste près de la baie avec du LMR240
Résultat de l'intervention	Succès
Nom du signataire	Pernin
Fonction du signataire	Gérant
Signature client	 23/01/2026 11:09
Signature technicien	 23/01/2026 11:09