Requisiti GUI	Generici	Applicazione adattabile alla finestra
		Log delle azioni effettuate (connessione/disconnessione, tipo misurazione)
	Interazioni con la board	Tasto per reset memoria buffer board
		Scelta tipo di connessione (seriale o bluetooth)
		Finestra dispositivi Bluetooth (solo board)
		Icona per stato connessione alla board
		Livello batteria della board
	Interazioni con le misurazioni	Barra progresso di misurazione (solo sweep)
		Tasto avvio/interruzione misurazione
		Tasto per marker sul grafico indicato da un asterisco
		Tasto per misura differenziale
Requisiti funzionali	Generici	Multipli cicli di misurazione (per sweep)
	Requisiti sulle frequenze	Modalità di misurazione frequenza (singola e sweep)
		Frequenze ammissibili (1 a 100 khz)
		Risoluzione misurazione (1 hz)
		Frequenze equispaziate in scala logaritmica
	Requisiti sulle ampiezze	Regolazione dell'ampiezza a step incrementale (10 mV) (range 10 a 500 mV)
	Requisiti sui grafici	Diagrammi (2 di Bode e 1 di Nyquist)
		Grafici autoadattivi rispetto alla misurazione
		Visualizzazione misurazione precedente in sovrapposizione al grafico attuale
	Requisiti sui dati	Visualizzazione numerica dei dati
		Esportazione dati su Excel