

Arbeitsanweisung


Nacharbeit Drohnenfüße

Schritt-Nr.: **050/01**

Wartung: Nach Bedarf

Verantwortung:
R: Team Fertigung
A: Enrico Gollmann
I: Dr. Guggemos

Datum: 25.04.2024



Arbeitsschritte (Durchzuführen für jeden Fuß)

1. Drohnenfuß KLT entnehmen
2. Drohnenfuß auf Tisch ablegen
3. Drohnenfuß entsprechend Prüfkontrolle prüfen
4. Drohnenfuß in KLT "3D-Druck" legen

Visualisierung – Beispiel mit Variante “Lightweight”

Arbeitsschritt 1



Arbeitsschritt 2



Arbeitsschritt 3
(Beispiel: Überprüfung vom
Durchmesser des Lochs)



Arbeitsschritt 4

