



INTECH
ELEVADORES
EMPRESA CONTRATADA

Ref: OS-2026/0926

CLIENTE / CONDOMÍNIO

CONCLUÍDA / PREVENTIVA

Razão Social:

Intech Elevadores Ltda

CNPJ:

12.345.678/0001-90

Intech Elevadores Serviços e Comércio
LTDA

CNPJ:

65.744.645/0001-84

Endereço:

Av. Paulista, 1000, Bela Vista, São Paulo/SP
Vila Celeste,
São Paulo/SP

Telefone:

(11) 99259-8697

E-mail:

Intech@intechelevadores.com

Condomínio:

Condomínio Edifício Central

CNPJ/CPF:

98.765.432/0001-10

Condomínio Edifício Central

CNPJ/CPF:

98.765.432/0001-11

Endereço:

Av. Paulista, 1000 - Bela Vista, São
Rua das Flores, 250, Centro, São Paulo/SP

Responsável:

Sr. Roberto Silva (Síndico)

Responsável:

(11) 3261-4500

Telefone:

Sr. Roberto Silva (Síndico)

EQUIPAMENTO	DATA DE EMISSÃO	INÍCIO DO TÉCNICO	TÉRMINO	STATUS DA MANUTENÇÃO
Elevador de Serviço	26/09/2026	09:59	10:59	EM CONFORMIDADE

Website:

www.intech.com.br

E-mail:

sindico@edcentral.com.br

ITENS DE VERIFICAÇÃO & MANUTENÇÃO (2)

EQUIPAMENTO	DATA DE EMISSÃO	INÍCIO DO TÉCNICO	TÉRMINO	STATUS DA MANUTENÇÃO
Elevador de Serviço	26/09/2026 12:20	26/09/2026 09:59	26/09/2026 10:59	Em Conformidade

Inspeção visual, alinhamento, desgaste de canais e folga de rolamentos.

REGISTRO 2 - LUBRIFICAÇÃO TÉCNICA

ITENS DE VERIFICAÇÃO & MANUTENÇÃO (2)

Lubrificação geral de guias de cabine, contrapeso e componentes mecânicos.

REGISTRO 1. POLIAS DE TRAÇÃO E DESVIO

Inspeção visual, alinhamento, desgaste de canais e folga de rolamentos.

OK / APROVADO

REGISTRO 2. LUBRIFICAÇÃO TÉCNICA

Lubrificação geral de guias de cabine, contrapeso e componentes mecânicos.

OK / APROVADO

Márcio Santos

Técnico Responsável - Intech Elevadores

Sr. Roberto Silva

Síndico / Responsável pelo Condomínio

TÉCNICO RESPONSÁVEL - INTECH ELEVADORES

Márcio Santos

SÍNDICO / RESPONSÁVEL PELO CONDOMÍNIO

Sr. Roberto Silva

EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS DA INSPEÇÃO



Registro 1.1 - Inspeção de Contatos e Chaves de Segurança



Registro 1.2 - Ajuste do Limite Fim de Curso



Registro 2.1 - Estado da Fiação e Terminais Elétricos



Registro 2.2 - Verificação Visual pós-lubrificação

OBSERVAÇÕES GERAIS E PARECER TÉCNICO

Realizada a manutenção preventiva programada no **Elevador de Serviço**. Foram executadas a verificação e limpeza das polias de tração, bem como a lubrificação completa dos trilhos e guias mecânicas. Todos os componentes do sistema de segurança testados responderam dentro dos parâmetros normais de operação. Equipamento liberado para uso normal em perfeitas condições de segurança.

