
03｜S105 输液中心交通核



查看同范围无标记原图

问题：楼梯本体清楚，与候诊区 S106 的人员入口未辨清。请确认直接连接节点或门的位置。

我的判断：该问题仍影响主要交通核或检查 / 治疗空间的直接连接；只需确认所连通道或相邻空间，无需确定施工门位。

我的确认 / 备注：待填写（写实际连接 / 处理；不清楚可保留待确认）