



Exelo Pszczyńska 43-254 Warszowice andrzej@gmail.com

Raport serwisowy

Marka:MercedesModel:BenzRok produkcji:2010Kolor:Czarny

Opis usterki

Samochód z nie sprawną klimatyzacją.

Diagnoza

Nie działająca sprężarka samochodu

Kosztorys

Nazwa	Koszt	llość	Razem
Sprężarka	1000 zł	1	1000 zł
Wymiana sprężarki	300 zł	1	300 zł
Test szczelności	50 zł	1	50 zł
Nabicie klimatyzacja	130 zł	1	130 zł
Podsumowanie:	1480 zł	4	1480 zł