
(a)
tracking loss ρ
1.5
1.0
0.5
0.0
ρth = 0.5
10^3
10^2
10^1
10^0
S, symbols per coefficient step (faster →)
μ (thin lines: half steps)
2^−5
2^−6
2^−7
2^−8
2^−9
2^−10
2^−11
(b)
S (faster ↓)
5000
1000
320
160
80
40
20
10
2
2^−5
2^−6
2^−7
2^−8
2^−9
2^−10
2^−11
step size μ
ρ (clipped at 1.2)
1.0
0.5
0.0
S⋆MSE (fastest passing S)