
Ø 19k6
Ra 0.1
X 5
4x 36°
421 ± 0.15
44
85.25
72.75
II 0.01 A
5x 15°
2x 19°
Ø 42k6
Ø 64 ± 0.1
Ra 0.4
Ra 3.2
X 4
ø 5H7
ø 2 ± 0.05
Rz 25
Rz 100
1x 41°
Ø 24H7
REF 26
REF 84
X 5
5x 12°
o 0.05 A B
X 4
o 0.02 A B
o 0.1 A B
Ra 0.8
1x 26°
o 0.05 A B


X 6
ϕ 16H7
REF 33
Ø 8
o 0.02 A B
R 19
X 6
1x 38°
R 18
Ø 96 ± 0.2
II 0.01 A
5x 33°
5x 23°
Ra 0.4
o 0.1 A B
44
Rz 25
Ra 0.2
X 4
Ø 9js7
Ø 67g6
X 6
X 5
Ra 3.2
Rz 3.2
3x 33°
R 17
Rz 12.5
Ra 0.4
Ø 6 ± 0.05
o 0.1 A B
Rz 25
REF 73
X 3
Ra 0.8
71
REF 86


REF 85
Rz 100
Rz 6.3
84
Ø 100js6
Rz 3.2
106
3x 43°
81.8
283 ± 0.15
Rz 25
1x 30°
REF 84
Ø 18 ± 0.05
Ø 41
17.5
x3
Ø 15 ± 0.02
228 ± 0.15
Ø 90g6
x4
o 0.05 A B
Ø 15 ± 0.05
II 0.05 A
Ø 100
2x 34°
Rz 12.5
Ø 110f7
Ø 63 ± 0.1
Ø 19 ± 0.1
75.12
Ø 31
REF 43
x3
45.0