

0231 Compressor motor FC Alarm 0

Causes

C'est un message d'erreur associé au variateur de vitesse concernant le moteur de puissance du compresseur.

Il faut relever les 3 derniers messages d'erreur concernant le variateur de vitesse dans le paramètre R947, Indice 08 / 09 / 10.

Remèdes

- ☐ Update du Sigma Control 2
- ☐ Relever les 3 derniers messages d'erreur sur le variateur de vitesse, les communiquées au service Support KAESER France.