

0910 D - Coupure sonde AIR1.03

Description

L'IOM a détecté une coupure de circuit au niveau de l'entrée analogique AIR 1.03 (PT 100)

Les remèdes

- Vérifier/remplacer le capteur de température et le câble de liaison.
- Voir la procédure pour le message de température incorrecte (TI 15-19 SIGMA CONTROL 2)
- Vérifier/remplacer l'IOM