

1006 DOT 1.00 Surchauffe

Ce message nous indique que la DOT 1.00 a été surchargé ou à une température trop élevée.

Mesures correctives

Vérifier/mesurer le câble de connexion W113

Vérifiez/remplacé l'électrovanne de régulation connectés K1

Vérifier la connexion sur l'IOM

Updater le SC2 dans la dernière version