



- Commande de la machine
 - SC2 MCS
 - blow

SIGMA CONTROL 2 - Version logicielle blow_4.1.2

La version logicielle blow_4.1.2 pour les surpresseurs compacts stationnaires avec SIGMA CONTROL 2 est disponible.

Changements par rapport à la version blow_4.1.1 :

Temps de marche du ventilateur

Le temps de marche du ventilateur du capot d'insonorisation peut désormais être réglé dans le menu 10.3.1 <Ventilateur> en mode de fonctionnement « Moteur tournant ».

Signalisation de défaut « 0052 Speed curve incorrect »

La signalisation de défaut « 0052 Speed curve incorrect » est maintenant affichée lorsque la courbe caractéristique de vitesse a deux points de pression identiques.

Nouvelles désignations de fonctions

Les désignations suivantes ont été modifiées :

- Master est remplacé par PRIMARY
- Slave est remplacé par SECONDARY

Surveillance T1

La limite inférieure de réglage pour la surveillance de T1 a été modifiée et fixée à -30 °C.

Informations d'ordre général



Si le logiciel installé n'est pas une version blow_x.x.x standard mais un logiciel spécial, la mise à jour doit toujours être concertée préalablement avec le Global Service Support (servicesupport@kaeser.com).



La mise à jour du logiciel doit être effectuée systématiquement en cas d'échange du MCS (Main Control System), d'un module E/S (IOM) ou d'un MCSIO (Main Control System Input Output Module).

- Déclarez les mises à jour du logiciel à l'adresse mail service@kaeser.com en précisant le logiciel utilisé et les références de série du compresseur.

SIP N°/version	Visa	Date
SIP-30003862 02	Christoph Tendra	21.01.2025

Le logiciel nécessaire est disponible dans le KAESER TECHNICAL SUPPORT sous le lien ci-dessous.

[Logiciel SIGMA CONTROL 2](#)