J20413 北野正樹

#### 【作業内容】

プログラムの内容の理解

どのようにセンサーとモーターを連携させるのかの動きを理解する

#### 【作業項目】

① 光センサーのデータ取得について理解する

班員が光センサのデータ取得のヘッダーを作っていたのでそちらを流用する。 光センサーのヘッダーを以下に示す。

```
#ifndef stdio
#include<stdio.h>
#endif
#ifndef stdlib
#include<stdlib.h>
#endif
#ifndef wiringPi
#include "wiringPi.h"
#endif
#ifndef wiringPiI2C
#include "wiringPiI2C.h"
#endif
#define OS L 5
#define OS_ML 6
#define OS_M 13
#define OS MR 19
#define OS_R 26
int sensor(){
    int bi = 0b000000;
    if(digitalRead(OS_L)==1) bi = (1 << 0);//bit0 turns 1
    if(digitalRead(OS_ML)==1)bi = (1 << 1);//bit1 turns 1
    if(digitalRead(OS_M)==1) bi = (1 << 2);//bit2 turns 1
    if(digitalRead(OS_MR)==1)bi = (1 << 3);//bit3 turns 1
    if(digitalRead(OS_R)==1) bi = (1 << 4);//bit4 turns 1
    return bi;
```

このヘッダには光センサのピン番号と光センサから読み取った値をバイナリデータとして返すヘッダーだ。

J20413 北野正樹

② モータ駆動のヘッダーについて理解する

こちらも班員がモーター駆動のヘッダーを作っていただいたのでそちらを流用する。

モーター駆動のヘッダーを以下に示す。

#ifndef stdio

#include<stdio.h>

#endif

#ifndef stdlib

#include<stdlib.h>

#endif

#ifndef wiringPi

#include "wiringPi.h"

#endif

#ifndef wiringPiI2C

#include "wiringPiI2C.h"

#endif

// 以下、定数宣言です

// PWM ユニットの I2C アドレス

// i2cdetect で確認可能、違っていたら修正して下さい

#### #define PWMI2CADR 0x40

// モータードライバの各入力が接続されている PWM ユニットのチャネル番号

// 右側のモーター:パワーユニットの K1 または K2 に接続(説明書は誤り)

// ENA は PWM 駆動に使う (1 でブリッジ動作、0 はブリッジオフ)

// IN1 と IN2 は右車輪の回転方向を決める(後進:0,1、前進:1,0)(0,0 と 1,1 はブレーキ)

#define ENA PWM 8

#define IN1 PWM 9

#define IN2\_PWM 10

// 左側のモーター:パワーユニットの K3 または K4 に接続(説明書は誤り)

// ENB は PWM 駆動に使う (1 でブリッジ動作、0 はブリッジオフ)

// IN3 と IN4 は左車輪の回転方向を決める(後進:0,1、前進:1,0)(0,0 と 1,1 はブレーキ)

#define ENB PWM 13

#define IN3\_PWM 11

#define IN4\_PWM 12 // PWM モジュールのレジスタ番号

#define PWM\_MODE1 0

#define PWM\_MODE2 1

#define PWM\_SUBADR1 2

```
#define PWM SUBADR2 3
#define PWM_SUBADR3 4
#define PWM ALLCALL 5
// PWM 番号×4+PWM_0_??_? でレジスタ番号は求まる
#define PWM_0_ON_L 6
#define PWM_0_ON_H 7
#define PWM 0 OFF L8
#define PWM_0_OFF_H 9
// PWM 出力定数
#define PWMFULLON 16
#define PWMFULLOFF 0
// プリスケーラのレジスタ番号
// PWM 周波数を決めるレジスタ番号、100Hz なら 61 をセット
#define PWM PRESCALE 254
int set_pwm_output(int fd, int pwmch, int outval){
//motor_drive()から呼ばれる関数、PWM ユニットへの書き込みをやっています
//直接、他から呼び出す必要はないと思われますが、必要ならどうぞ
 int ef = 0;
 int regno;
 if ((pwmch < 0) | | (pwmch > 15)) ef = 1;// チャネルの指定違反チェック
 if ((outval < 0) | | (outval > 16)) ef = ef + 2;// 出力値の指定違反チェック
 if (ef == 0){regno = PWM_0_ON_L + pwmch * 4; // 1ch あたり 4 レジスタで 16ch 分あるので
   if (outval == 16){
      wiringPiI2CWriteReg8(fd,regno+3,0);
      wiringPiI2CWriteReg8(fd,regno+1,0x10);
   } else {
      wiringPiI2CWriteReg8(fd,regno+1,0);
      wiringPiI2CWriteReg8(fd,regno+3,outval);
   }
 return ef; // エラーがなければ 0 が返る
int motor_drive(int fd, int rm, int lm){// モーターを制御するための関数
// fd は I2C 初期化時のファイルディスクプリタ(デバイス番号のようなもの)
```

```
// lm は左モーター、rm は右モーターの駆動数値で、-16~+16 の範囲で指定
# 負の場合は後方向に回転、正の場合は前方向に回転
# 絶対値が大きいほど、パワーが大きくなる
// PWM ユニット自体は 12 ビット精度だが、上位 4 ビット分を制御
// あまり細かく制御しても、ロボカーの動きとしては大差ないと考えられるため
# 必要と思うなら、自分でマニュアルを見てプログラムを書いて下さい
 set pwm output(fd, ENA PWM, 0); // Right motor disable
 set_pwm_output(fd, ENB_PWM, 0); // Left motor disable
 // Right motor PWM control
 if (rm < 0)
   set_pwm_output(fd, IN1_PWM, 0); // OUT1->GND
   set pwm output(fd, IN2 PWM, 16); // OUT2->+Vs
   rm = abs(rm);
 } else {
   set pwm output(fd, IN1 PWM, 16); // OUT1->+Vs
   set_pwm_output(fd, IN2_PWM, 0); // OUT2->GND
 }
 // Left motor PWM control
 if (lm < 0){
   set_pwm_output(fd, IN3_PWM, 0); // OUT3->GND
   set pwm output(fd, IN4 PWM, 16); // OUT4->+Vs
   lm = abs(lm);
 } else {set_pwm_output(fd, IN3_PWM, 16); // OUT3->+Vs
   set_pwm_output(fd, IN4_PWM, 0); // OUT4->GND
 if (lm > 16) lm = 16;
 if (rm > 16) rm = 16;
 set_pwm_output(fd, ENA_PWM, rm); // Right motor PWM start
 set_pwm_output(fd, ENB_PWM, lm); // Left motor PWM start
 return 0;// 戻り値は常に 0
}//この他に、プログラムの最初の方で以下の PWM ユニットの初期化が必要。
int motor_r(int fd, int rm){// モーターを制御するための関数
// fd は I2C 初期化時のファイルディスクプリタ (デバイス番号のようなもの)
// lm は左モーター、rm は右モーターの駆動数値で、-16~+16 の範囲で指定
# 負の場合は後方向に回転、正の場合は前方向に回転
// 絶対値が大きいほど、パワーが大きくなる
```

```
// PWM ユニット自体は 12 ビット精度だが、上位 4 ビット分を制御
// あまり細かく制御しても、ロボカーの動きとしては大差ないと考えられるため
// 必要と思うなら、自分でマニュアルを見てプログラムを書いて下さい
 set pwm output(fd, ENA PWM, 0); // Right motor disable
 // Right motor PWM control
 if (rm < 0)
   set pwm output(fd, IN1 PWM, 0); // OUT1->GND
   set_pwm_output(fd, IN2_PWM, 16); // OUT2->+Vs
   rm = abs(rm);
 } else {
   set_pwm_output(fd, IN1_PWM, 16); // OUT1->+Vs
   set pwm output(fd, IN2 PWM, 0); // OUT2->GND
 forms if (rm > 16) rm = 16;
 set_pwm_output(fd, ENA_PWM, rm); // Right motor PWM start
 return 0;// 戻り値は常に 0
}//この他に、プログラムの最初の方で以下の PWM ユニットの初期化が必要。
int motor l(int fd, int lm){// モーターを制御するための関数
// fd は I2C 初期化時のファイルディスクプリタ (デバイス番号のようなもの)
// lm は左モーター、rm は右モーターの駆動数値で、-16~+16 の範囲で指定
# 負の場合は後方向に回転、正の場合は前方向に回転
// 絶対値が大きいほど、パワーが大きくなる
// PWM ユニット自体は 12 ビット精度だが、上位 4 ビット分を制御
// あまり細かく制御しても、ロボカーの動きとしては大差ないと考えられるため
// 必要と思うなら、自分でマニュアルを見てプログラムを書いて下さい
 set_pwm_output(fd, ENB_PWM, 0); // Left motor disable
 // Left motor PWM control
 if (lm < 0){
   set_pwm_output(fd, IN3_PWM, 0); // OUT3->GND
   set_pwm_output(fd, IN4_PWM, 16); // OUT4->+Vs
   lm = abs(lm);
 } else {set_pwm_output(fd, IN3_PWM, 16); // OUT3->+Vs
   set_pwm_output(fd, IN4_PWM, 0); // OUT4->GND
 if (lm > 16) lm = 16;
 set_pwm_output(fd, ENB_PWM, lm); // Left motor PWM start
 return 0;// 戻り値は常に 0
```

J20413 北野正樹

```
}//この他に、プログラムの最初の方で以下の PWM ユニットの初期化が必要。
int motor_init(){
 int fd;
 wiringPiSetupGpio(); /* BCM_GPIO ピン番号で指定*/
 fd = wiringPiI2CSetup(PWMI2CADR); // このfd がファイルディスクプリタ
 if (fd < 0){
   printf("I2C の初期化に失敗しました。終了します。\n");
   exit(EXIT_FAILURE);
 wiringPiI2CWriteReg8(fd,PWM_PRESCALE,61);
                                            //PWM 周期 10ms に設定
 wiringPiI2CWriteReg8(fd,PWM_MODE1,0x10);
                                           //SLEEPmode
 wiringPiI2CWriteReg8(fd,PWM_MODE1,0); //NORMALmode
 delay(1); // wait for stabilizing internal oscillator
 wiringPiI2CWriteReg8(fd,PWM_MODE1,0x80);
                                          //Restart all PWM ch
 return fd;
```

これは光センサーからデータを読み取り、モーターにしかるべき動きをするプログラムだ。 これらのプログラムを理解することができた。 私はこれらをヘッダーに分割するのは面倒なので、一つのファイルにしてみた。 自分で改良したプログラムを以下に示す。

```
#include <stdlib.h>
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiI2C.h>

#WM ユニットの I2C アドレス
#define PWMI2CADR 0x40

#PWM 制御に使う。(1 でブリッジ動作、0 はブリッジオフ)
#define ENA_PWM 8

#IN1 と IN2 は右車輪の回転方向を決める(後進:0, 1, 前進:1, 0)(0, 0 と 1, 1 はブレーキ)
#define IN1_PWM 9
#define IN2_PWM 10
```

J20413 北野正樹

// 左側のモーター:パワーユニットの K3 または K4 に接続 // ENB は PWM 駆動に使う (1 でブリッジ動作、0 はブリッジオフ) #define ENB\_PWM 13 // IN3 と IN4 は左車輪の回転方向を決める(後進:0,1、前進:1,0)(0,0 と 1,1 はブレーキ) #define IN3 PWM 11 #define IN4 PWM 12 // PWM モジュールのレジスタ番号 #define PWM MODE1 0 #define PWM\_MODE2 1 #define PWM SUBADR1 2 #define PWM SUBADR2 3 #define PWM\_SUBADR3 4 #define PWM ALLCALL 5 // PWM 番号\*4+PWM\_0\_??\_?でレジスタ番号は求まる #define  $PWM_0ON_L 6$ #define PWM\_0\_ON\_H 7 #define PWM\_0\_OFF\_L 8 #define PWM\_0\_OFF\_H 9 // PWM 出力定数 #define PWMFULLON 16 #define PWMFULLOFF 0 #プリスケーラのレジスタ番号 // PWM 周波数を決めるレジスタ番号、100Hz なら 61 をセット #define PWM PRESCALE 254 // 光センサーのピン番号 #define GPIO\_L 5 #define GPIO\_ML 6#define GPIO\_M 13 #define GPIO\_MR 19

#define GPIO\_R 26

```
// motor drive()から呼ばれる関数、PWM ユニットへの書き込みをする。
int set_pwm_output(int fd, int pwmch, int outval) {
 int ef = 0;
 int regno;
 if ((pwmch < 0) | | (pwmch > 15)) ef = 1; // チャネルの指定違反チェック
 if ((outval < 0) | | (outval > 16)) ef = ef + 2; // 出力値の指定違反チェック
 if (ef == 0) {
   regno = PWM_0_ON_L + pwmch * 4; // 1ch あたり 4 レジスタで 16ch 分あるので
   if (outval == 16) {
     wiringPiI2CWriteReg8(fd, regno + 3, 0);
     wiringPiI2CWriteReg8(fd, regno + 1, 0x10);
   } else {
     wiringPiI2CWriteReg8(fd, regno + 1, 0);
     wiringPiI2CWriteReg8(fd, regno + 3, outval);
   }
 return ef; // エラーがなければ 0 が返る
// モーターを制御するための関数。
// fd は I2C 初期化時のファイルディスクリプタ (デバイス番号のようなもの)
// lm は左モーター、rm は右モーターの駆動数値で、-16~+16 の範囲で指定
# 負の場合は後ろ方向に回転、生の場合は前方向に回転
# 全体値が大きいほど、パワーが大きくなる
// PWM ユニット自体は 12 ビット制度だが、上位 4 ビット分を制御
int motor_drive(int fd, int lm, int rm) {
 set_pwm_output(fd, ENA_PWM, 0); // 右のモーター無効化
 set_pwm_output(fd, ENB_PWM, 0); // 左のモーター有効化
 // 右モーターの制御
 if (rm < 0) {
   set_pwm_output(fd, IN1_PWM, 0); // OUT -> GND
   set_pwm_output(fd, IN2_PWM, rm); // OUT2 -> +Vs
   rm = abs(rm);
 } else {
   set_pwm_output(fd, IN1_PWM, rm); // OUT1 -> +Vs
```

```
set_pwm_output(fd, IN2_PWM, 0); // OUT2 -> GND
 }
 // 左モーターの制御
 if (lm < 0) {
   set_pwm_output(fd, IN3_PWM, 0); // OUT3 -> GND
   set pwm output(fd, IN4 PWM, lm); // OUT -> +Vs
   lm = abs(lm);
 } else {
   set_pwm_output(fd, IN3_PWM, lm); // OUT3 -> +Vs
   set_pwm_output(fd, IN4_PWM, 0); // OUT4 -> GND
 }
 if (lm > 16) lm = 16;
 if (rm > 16) rm = 16;
 set_pwm_output(fd, ENA_PWM, rm); // 右モータースタート
 set_pwm_output(fd, ENB_PWM, lm); // 左モータースタート
 return 0;
int main() {
 int fd;
 wiringPiSetupGpio();
 fd = wiringPiI2CSetup(PWMI2CADR);
 if (fd < 0) {
   printf("I2C の初期化に失敗しました。終了します。\u22a4n");
   exit(EXIT_FAILURE);
 }
 wiringPiI2CWriteReg8(fd, PWM_PRESCALE, 61);
 wiringPiI2CWriteReg8(fd, PWM_MODE1, 0x10);
 wiringPiI2CWriteReg8(fd, PWM_MODE1, 0);
 delay(1);
 wiringPiI2CWriteReg8(fd, PWM_MODE1, 0x80);
 while(1){
   if(digitalRead(GPIO_L) == LOW && digitalRead(GPIO_R) == LOW) break;
 }
```

```
int ms, ls, rs;
while (1) {
  ms = 0;
  1s = 0;
  rs = 0;
  if \ (digital Read (GPIO\_L) == HIGH) \ \{\\
    printf("right\n");
    rs = 5;
  else if (digitalRead(GPIO_ML) == HIGH) {
    printf("middle right\n");
    rs = 3; ms = 2;
  }
  else if (digitalRead(GPIO_M) == HIGH) {
    printf("middle\forall n");
    ms = 6;
  }
  else if (digitalRead(GPIO_MR) == HIGH) {
    printf("middle left\n");
    ls = 3; ms = 2;
  else if (digitalRead(GPIO_R) == HIGH) {
    printf("left\forall n");
    ls = 5;
  else {
    printf("not_read\n");
    ls=6;
  motor_drive(fd, ms+ls, ms+rs);
  delay(50);
return 0;
```

J20413 北野正樹

#### 【作業時間】

· 作業時間: 90 分

・報告書作成時間:30分