J20413 北野正樹

【作業内容】

プログラムを完成させる

I2C 温度・圧力センサの回路を組む

実際に数値を計測する

【作業項目】

- ① プログラムを作成する。今回作成したプログラムを以下に示す。
 - ② #include <stdio.h>
 - ③ #include <stdlib.h>
 - 4 #include <string.h>
 - ⑤ #include <wiringPi.h>
 - ⑥ #include <wiringPiI2C.h>
 - ⑦ // BMP180 の I2C インタフェースのアドレス
 - ⑧ // 確認方法:gpio i2cdetect
 - (9) #define BMP180ADDR 0x77
 - ⑩ // レジスタアドレスの定義
 - ① // キャリブレーションデータレジスタのアドレス
 - ② // AC1-AC6,B1,B2,MB,MC,MD 全て2バイト (16ビット) 長
 - ③ // 先頭アドレス
 - (4) #define CALSADR 0xaa
 - ⑤ // 終了アドレス
 - 16 #define CALEADR 0xbf
 - ⑪ // キャリブレーションデータの個数
 - (18) #define CALDATANUM 11
 - (B) // キャリブレーション用のデータ配列参照用
 - ② #define AC1 0
 - 21 #define AC2 1
 - 22 #define AC3 2
 - 23 #define AC4 3
 - 24 #define AC5 4
 - 25 #define AC6 5
 - 26 #define B1 6
 - 27 #define B2 7
 - 28 #define MB 8
 - 29 #define MC 9
 - 30 #define MD 10
 - 31 // データレジスタのアドレス

- 32 #define DATAMSB 0xF6 33 #define DATALSB 0xF7 34 #define DATAXLSB 0xF8 35 // コントロールレジスタのアドレス 36 // b7,b6:oss b5:sco b4-b0:measurement 37 // oss-> 0 :lowpower,1:standard,2:highres,3:ultrahighres 38 #define CTRLREG 0xf4 39 // 測定開始コマンドの定義 40 #define TEMP 0x2e 41 #define PRESS0 0x34 42 #define PRESS1 0x74 43 #define PRESS2 0xb4 44 #define PRESS3 0xf4 45 // リセットレジスタ (書き込み専用) のアドレス 46 // 0xb6 を書き込むとパワーオンリセット動作 47 #define RESETREG 0xe0 48 // ID レジスタ 49 // 機能チェック用、正常なら読み出すと常に 0x55 50 #define IDREG 0xd0 51 // コンパイル方法 gcc -Wall -o bmp180 bmp180.c -lwiringPi 53 // 測定モードの定義 (oss) 54 #define LOWPOWER 0 55 #define STANDARD 1 56 #define HIGHRES 2 57 #define ULTRARES 3 58 // BMP180 の機能チェック用 59 #define CHECKOK 0 60 #define CHECKNG -1 61 // キャリブレーションレジスタ名のテーブル 62 const char* calregname[11] = {"AC1", "AC2", "AC3", "AC4", "AC5", "AC6", "B1", "B2", "MB", "MC", "MD"}; 63 64 // 以下の定数は補正アルゴリズム中にある数値をそのまま入れたもの 65 // 実際の測定値や補正データの代わりに使えば、期待した動作かどうかの検証ができる
 - 66 int testcaldata[11] = {408, -72, -14383, 32741, 32757, 23153,
 - 67 6190, 4, -32768, -8711, 2868};
 - 68 int testut = 27898;

```
69 int testup = 23843;
70 int testoss = 0;
71 // プロトタイプ宣言
72 int get_press(int ut, int up, int oss, int* caldata);
73 int get_temp(int ut, int* caldata);
74 int get_raw_press(int fd, int oss);
75 int get_raw_temp(int fd);
76 int check_bmp180_function(int fd);
77 int* read caldata(int fd, int* caldata);
78 int main() {
79
      int fd;
80
      // デバイスディスクプリタ、デバイスごとにつく番号のようなもの
81
      int oss = 1;
      // 気圧標準測定(2回サンプリング平均)
82
      int caldata[CALDATANUM];
83
      // 補正データを格納する配列
84
      int ut, up;
85
      // 生の温度・圧力値(ADCの変換結果そのもの)
86
87
      int t, p;
      // 補正した後の温度・圧力値
88
      // I2C インタフェースの初期化
89
      fd = wiringPiI2CSetup(BMP180ADDR);
90
      if (fd < 0) {
91
          printf("I2C 初期化エラー!\n");
92
          exit(EXIT_FAILURE);
93
94
      # 動作チェック機能を使った動作確認
95
      if (check_bmp180_function(fd) != CHECKOK) {
96
          printf("BMP180の動作確認が不良です。¥n");
97
          exit(EXIT_FAILURE);
98
      }
99
100
101
      printf("BMP180 の動作確認 OK\n\n");
102
      read_caldata(fd, caldata);
      # 補正データの読み出し
103
      ut = get_raw_temp(fd);
104
      // 温度測定値の読み出し
105
```

```
up = get_raw_press(fd, oss);
106
107
      // 気圧測定値の読み出し
      t = get_temp(ut, caldata);
108
      # 補正計算を行って補正した温度を求める
109
      // t = get_temp(testut,testcaldata);のようにすると補正の動作確認ができる
110
      printf("気温(補正済み)=%4.1f° C, ", (float)t / 10.0);
111
      p = get_press(ut, up, oss, caldata);
112
      # 補正計算を行って補正した気圧を求める
113
114
      //p = get_press(testut, testup,
      // testoss,testcaldata);で補正の動作確認ができる
115
      printf("気圧(補正済み)=%6.2f hPa¥n", (float)p/100.0);
116
117
      return 0;
118}
119int get_press(int ut, int up, int oss, int* caldata)
120// 測定した温度と気圧データから、気圧の補正計算を行う関数
121// 戻り値は補正した気圧の値
122{
123
      long X1 = (ut\text{-}caldata[AC6])*caldata[AC5]/32768;
      long X2 = caldata[MC]*2048/(X1+caldata[MD]);
124
      long B5 = X1 + X2;
125
      long B6 = B5-4000;
126
      X1 = (caldata[B2]*(B6*B6/4096))/2048;
127
128
      X2 = caldata[AC2]*B6/2048;
      long X3 = X1 + X2;
129
      long B3 = (((caldata[AC1]*4+X3)<<oss)+2)/4;
130
      X1 = caldata[AC3]*B6/8192;
131
      X2 = (caldata[B1]*(B6*B6/4096))/65536;
132
133
      X3 = ((X1+X2)+2)/4;
      unsigned long B4 = caldata[AC4]*(unsigned long)(X3+32768)/32768;
134
      unsigned long B7 = ((unsigned long)up-B3)*(50000>>oss);
135
136
      long p;
      if(B7<0x80000000){
137
138
          p=(B7*2)/B4;
139
      }else{
140
          p=(B7/B4)*2;
141
142
      X1 = (p/256)*(p/256);
```

```
X1 = (X1*3038)/65536;
143
144
      X2 = (-7357*p)/65536;
      p += (X1+X2+3791)/16;
145
146
      return p;
147}
148int get_temp(int ut, int* caldata)
149// 温度測定値と補正データを引数にとって補正した温度を求める関数
150// 戻り値は補正した温度(整数計算のため、真値の10倍になっているはず)
151{
      long~X1 = (ut\text{-}caldata[AC6])*caldata[AC5]/32768;
152
      long X2 = caldata[MC]*2048/(X1+caldata[MD]);
153
      long B5 = X1+X2;
154
155
      long t = (B5+8)/16;
156
      return t;
157}
158int get_raw_press(int fd, int oss)
159
      // 気圧の測定値を求める関数
160
      // oss で測定時の変換回数を指定する
161{
162
      int m,l, x;
      // MSB, LSB, XLSB を入れる変数
163
164
      int up;
165
      // 計算して求めた値を入れる変数
      // oss の範囲は 0 から 3 まで
166
      if (oss < 0) oss = 0;
167
      if (oss > 3) oss = 3;
168
      wiringPiI2CWriteReg8(fd, CTRLREG, PRESS0 + (oss << 6));
169
170
      // 変換開始
      // 変換時間待ち、ossの値(変換回数=2^oss)によって待ち時間が異なる
171
      switch (oss) {
172
173
          case 0:
174
              delay(5);
175
              break;
          case 1:
176
              delay(8);
177
             break;
178
179
          case 2:
```

```
delay(14);
180
181
             break;
182
         default:
             delay(26);
183
184
      // ここにデータレジスタから MSB, LSB, XLSB を読み出すコードを書く
185
186
      // 気圧は3バイトのデータ値から計算することになるので注意
      m = wiringPiI2CReadReg8(fd, DATAMSB);
187
     l = wiringPiI2CReadReg8(fd, DATALSB);
188
      x = wiringPiI2CReadReg8(fd, DATAXLSB);
189
      // ここに読み出した m, l, x から値を計算するコードを書く
190
      up = ((m << 16) + (l << 8) + x) >> (8-oss);
191
192
      return up;
193}
194int get_raw_temp(int fd){
      int m, l;
195
196
      // 読み出した MSB, LSB を入れる変数
197
      int ut;
      # 計算で求めた測定温度を入れる変数
198
      wiringPiI2CWriteReg8(fd, CTRLREG, TEMP);
199
      # 温度の測定開始
200
      delay(5);
201
     // 変換時間待ち、最大変換時間は 4.5ms
202
     // ここにデータレジスタから MSB, LSB, XLSB を読み出すコードを書く
203
      // 気圧は2バイトのデータ値から計算することになるので注意
204
      m = wiringPiI2CReadReg8(fd, DATAMSB);
205
     l = wiringPiI2CReadReg8(fd, DATALSB);
206
207
     //ここに読み出した m,1から値を計算するコードを書く
      ut = (m << 8) + 1;
208
209
      return ut;
210}
211int check_bmp180_function(int fd)
212// BMP180 の機能チェックを行う関数
213{
214
      int r;
      if (wiringPiI2CReadReg8(fd, IDREG) == 0x55){
215
         r = CHECKOK;
216
```

J20413 北野正樹

```
}else{
217
218
          r = CHECKNG;
219
220
      return r;
221}
222int* read_caldata(int fd,int* caldata)
223// キャリブレーションデータの読み出し関数
224{}
225
      int i; int l,m;
      printf("キャリブレーション値を読み込みます。¥n");
226
227
      for (i = 0; i < CALDATANUM; i++){
          m = wiringPiI2CReadReg8(fd,CALSADR+i*2);
228
229
          l = wiringPiI2CReadReg8(fd,CALSADR+i*2+1);
          caldata[i] = (m << 8) + 1;
230
          // 符号なし16ビットに変換
231
          if ((i != AC4) && (i != AC5) && (i != AC6)){
232
233
              // AC4, AC5, AC6 は符号付き 16 ビットデータなので対処が必要
             // その対処をここに書く
234
              caldata[i] = (signed short)caldata[i];
235
          }
236
237
238
      return caldata;
239}
```

② I2C 温度・圧力センサの回路を組む。回路図を図1に示す。




図1:I2C 温度・圧力センサーの回路図

J20413 北野正樹

- ③ gcc -Wall -o I2C I2C.c -lwiringPiを実行し、プログラムをコンパイルする。
- ④ sudo で実行する。実行した結果を下記に示す。

[raspi4-12@raspi4-12:~/MyHomeDirectory/R4J3/RaspberryPi/j3ex1121 \$ sudo ./I2C BMP180の動作確認 OK

キャリブレーション値を読み込みます。 気温 (補正済み) = 20.4 °C, 気圧 (補正済み) = 1015.65 hPa raspi4-12@raspi4-12:~/MyHomeDirectory/R4J3/RaspberryPi/j3ex1121 \$ sudo ./I2C BMP180の動作確認 OK

キャリブレーション値を読み込みます。 気温(補正済み)= 20.3 °C, 気圧(補正済み)= 1015.69 hPa

温度と気圧は補正された値が出力されている。

【作業時間】

· 作業時間: 90 分

·報告書作成時間:30分