



AIC Película Desmoldante PVA

La **Película Desmoldante PVA de AIC** es un agente desmoldante a base de agua y alcohol polivinílico (PVA) diseñado para proporcionar una barrera económica y eficaz entre moldes y resinas termoestables. Es especialmente adecuada para sistemas de resina poliéster y epóxica, y se aplica sobre superficies de molde enceradas y no porosas.

Una vez aplicada, forma una película suave, brillante y soluble en agua que asegura un desmoldeo sencillo, ideal para procesos de fabricación de materiales compuestos.

Características y Beneficios

- Forma una barrera lisa y brillante entre el molde y el laminado
- Excelente desempeño como agente desmoldante para resinas poliéster y epóxicas
- Soluble en agua: limpieza sencilla con agua
- Puede aplicarse con pistola, brocha o esponja
- Económica y fácil de usar
- Compatible con la cera desmoldante **AIC**
- No peligrosa y de bajo olor

Aplicaciones Típicas

- Fabricación de piezas compuestas
- Moldeo sobre reparaciones con resina poliéster o epóxica
- Separación de piezas de moldes, plugs o herramientas

Av. Circunvalación Agustín Yáñez 2575, Col. Arcos Vallarta
CP 44130 Guadalajara México





- Uso en los sectores aeroespacial, marino, automotriz e industrial

Propiedades Físicas

Propiedad	Valor
Apariencia (húmedo)	Líquido blanco espumoso
Apariencia (seco)	Película clara y brillante
Sistema de solvente	Base agua y alcohol
Espesor de película (seca)	1–2 mils en moldes curados; 2–4 mils en moldes nuevos
Tiempo de secado	15–30 minutos por capa (según ambiente)
Rendimiento	~400 pies ² por galón (~40 m ² por 3.79 L)
Contenido de VOC	Bajo / Base agua

Preparación de la Superficie

- **Para moldes porosos (madera, yeso):** Sellar previamente con laca, primer automotriz o selladores para compuestos.
- **Encerado:** Aplicar varias capas de cera desmoldante **AIC**. Pulir cada capa hasta obtener un brillo antes de aplicar el PVA.

Instrucciones de Uso

1. **No diluir.** Usar el producto tal como se recibe.
2. Aplicar con pistola HVLP (22–24 PSI / 1.5–1.7 BAR), pistola estándar (60–90 PSI / 4–6 BAR), esponja o brocha.

Av. Circunvalación Agustín Yáñez 2575, Col. Arcos Vallarta
CP 44130 Guadalajara México





3. Mantener una distancia de 30–45 cm entre la pistola y la superficie.
4. Aplicar una capa ligera de adherencia, seguida de 2–3 capas en rocío fino.
5. Dejar secar completamente cada capa antes de continuar.
6. Para mejores resultados, aplicar hasta obtener una apariencia húmeda (“wet look”) evitando escurrimientos.
7. La película debe quedar clara y brillante una vez seca.

Desmoldeo

- Después del desmoldeo, enjuagar los residuos de PVA con agua.
- En piezas grandes o complejas, puede introducirse agua entre el molde y la pieza para facilitar la liberación.

Presentación

- Disponible en:
 - 1 galón (3.79 L)
 - 5 galones (18.9 L)
 - Presentaciones especiales disponibles bajo pedido

Almacenamiento y Manejo

- Almacenar en un lugar fresco y seco.
 - Proteger contra congelamiento.
 - Vida útil: 12 meses en envase cerrado.
-

**Av. Circunvalación Agustín Yáñez 2575, Col. Arcos Vallarta
CP 44130 Guadalajara México**





Seguridad y Precauciones

- Utilizar con ventilación adecuada.
- Evitar el contacto con piel y ojos.
- Consultar la hoja de seguridad (SDS) para información completa.

Aviso Legal

La información contenida en este documento se basa en datos considerados confiables. Sin embargo, AIC International no otorga garantías, expresas ni implícitas, sobre la exactitud de esta información o el uso del producto. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su aplicación específica.

**Av. Circunvalación Agustín Yáñez 2575, Col. Arcos Vallarta
CP 44130 Guadalajara México**

