



RAPPORT D'AUDIT


Audit du véhicule LT077BS – Arrêts GPS et consommation de carburant.

Chef de mission :
Abigaïl GUIABEU

Plan : Plan de l'année 2026 en cours (2026)

Période : 15/08/2026 - 31/08/2026

Nb. constats :
1



● CONTEXTE DE LA MISSION

Analyser les arrêts GPS et la consommation de carburant du véhicule LT077BS, en lien avec la réfection de la pompe d'injection, afin d'identifier d'éventuelles anomalies ou incohérences.

● OBJECTIFS DE L'AUDIT

Évaluer les risques liés à la consommation anormale de carburant, à l'utilisation du véhicule et aux interventions de maintenance, et s'assurer de la justification de la réfection de la pompe d'injection.

● PÉRIMÈTRE DE L'AUDIT

L'audit porte sur le véhicule LT077BS (Camion Benne Mercedes 2628), et couvre l'historique des demandes d'intervention (DI) dans GMAO relatives à la consommation et aux appoints d'huile moteur sur la période allant du 21/05/2026 au 03/08/2026, ainsi que le processus de traitement de ces DI par l'atelier/garage jusqu'à la date de la mission.

● MÉTHODOLOGIE

L'analyse a été conduite à partir de l'extraction et de l'examen de l'historique des demandes d'intervention (DI) dans GMAO du véhicule LT077BS sur la période concernée, permettant d'identifier la chronologie des appoints d'huile et des anomalies déclarées, ainsi que leur statut de traitement (A faire / Clos) et leur niveau de priorité. Cette revue documentaire a été complétée par un entretien avec le chef de garage afin de recueillir les explications relatives au délai de prise en charge de la DI et à l'affectation des ressources techniques de l'atelier.

● SYNTHÈSE DES CONSTATS

#	CONSTAT	NIVEAU DE RISQUE	CAUSE	IMPACT	SCORE
---	---------	------------------	-------	--------	-------

1	Retard de traitement d'une anomalie « Très Urgent » de	Élevé	insuffisance des ressources techniques (personnel) face au	Risque d'aggravation de la panne (usure accélérée, casse moteur), entraînant un surcoût	-
---	--	-------	--	---	---

#	CONSTAT	NIVEAU DE RISQUE	CAUSE	IMPACT	SCORE
	consommation excessive d'huile moteur		volume de demandes urgentes à traiter simultanément	de réparation significatif et une immobilisation prolongée du véhicule ; poursuite de l'exploitation d'un véhicule présentant une anomalie technique non résolue, avec un risque potentiel pour la sécurité.	

● RECOMMANDATIONS

#	TITRE	PLAN D'ACTION	DATE CIBLE	DÉPARTEMENT	AFFECTATION	STATUT
1	Interpellation du technicien en charge de ce véhicule	Le motif avancé par le chef de garage — l'indisponibilité du technicien, mobilisé sur la réparation d'un autre moteur — ne peut être considéré comme une justification suffisante au regard de la criticité du signal et du fait que le véhicule est resté en exploitation durant toute cette période. Cette lenteur de prise en charge expose le groupe à un risque réel d'aggravation de la panne (jusqu'à la casse moteur) et donc à un surcoût de réparation nettement supérieur à celui d'une intervention préventive rapide	27/08/2026	-	Abigaïl GUIABEU	DRAFT

● PLAN D'ACTION

#	ACTION (RECOMMANDATION)	PLAN D'ACTION DÉTAILLÉ	DATE PRÉVUE	DÉPARTEMENT RESPONSABLE	RESPONSABLE(S)	STATUT
1	Interpellation du technicien en charge de ce véhicule	Le motif avancé par le chef de garage — l'indisponibilité du technicien, mobilisé sur la réparation d'un autre moteur — ne peut être considéré comme une justification suffisante au regard de la criticité du signal et du fait que le véhicule est resté en exploitation durant toute cette période. Cette lenteur de prise en charge expose le groupe à un risque réel d'aggravation de la panne (jusqu'à la casse moteur) et donc à un surcoût de réparation nettement supérieur à celui d'une	27/08/2026	-	Abigaïl GUIABEU	DRAFT

#	ACTION (RECOMMANDATION)	PLAN D'ACTION DÉTAILLÉ	DATE PRÉVUE	DÉPARTEMENT RESPONSABLE	RESPONSABLE(S)	STATUT
		intervention préventive rapide				

TICKETS GLPI LIÉS À LA MISSION

Aucun ticket GLPI lié à cette mission.

CONCLUSION

Au regard des faits constatés, le retard observé dans le traitement de la DI relative à la consommation excessive d'huile moteur du véhicule LT077BS traduit un manquement dans la réactivité attendue face à une anomalie classée « Très Urgent », alors même que plusieurs signaux d'alerte (quatre appoints d'huile successifs) auraient dû conduire à une prise en charge diligente. La justification avancée, tenant à l'indisponibilité du technicien affecté à la réfection d'un autre moteur, ne saurait être retenue comme un motif valable au regard de la criticité de l'anomalie et de la durée d'exploitation du véhicule dans cet état. Il est donc recommandé que le technicien concerné soit interpellé formellement sur ce manquement, afin de rappeler l'exigence de priorisation des interventions urgentes et de prévenir la récurrence de tels retards, susceptibles d'exposer le groupe à des risques opérationnels et financiers accrus

COMMENTAIRES HIÉRARCHIQUES

Conclusions direction

JEAN JACQUES FONKOU LAMBO · 31/08/2026

Audit du véhicule LT077BS – Arrêts GPS et consommation de carburant.

Le rapport met en évidence une prise en charge tardive d’une anomalie technique récurrente, malgré le caractère « Très Urgent » des demandes d’intervention. Le constat est pertinent et met en évidence une insuffisance dans le suivi des anomalies techniques au niveau du garage. Je constate toutefois que l’interpellation du Chef de Garage figure déjà parmi les recommandations du rapport. Je recommande donc de maintenir cette action et d’en assurer le suivi jusqu’à la résolution effective de l’anomalie, avec une attention particulière sur la prévention de la récurrence de ce type de situation. Le chef du garage doit être entretenu du fait de la légerement dans le suivi ,traitement de cet incident,et sa responsabilité clairement défini sur le cout lié à la perte d'huile.

Pièces jointes : aucune

AUDITEUR Abigaïl GUIABEU Signature	CHEF SERVICE AUDIT Signature
---	--