## Лист2

Uo,дел f, Гц lg f 2Uac ,дел Kac=Uac/Uo 2Udc ,дел Kdc=Udc/Uo		3,6 1 0 1,9 0,264 7,2 1,00	10 1 7 0,97 7,2 1,00	100 2 7,2 1,00 7,2 1,00	1000 3 7,2 1,00 7,2 1,00	10000 4 7,2 1,00 7,2 1,00
100000 5 7,1 0,99 7,2 1,00	1000000 6 6,8 0,94 7 0,97	2 0,301 3,6 0,50 7,2 1,00	4 0,602 5,5 0,76 7,2 1,00	6 0,778 6,3 0,88 7,2 1,00	8 0,903 6,7 0,93 7,2 1,00	2000000 6,301 6,8 0,94 6,8 0,94
3000000 6,477 6,6 0,92 6,5 0,90	400000 6,602 6,5 0,90 6,5 0,90	5000000 6,699 6,3 0,88 6,3 0,88				