

VISTA BIM / FOTO TÉCNICA

DESCRIÇÃO TÉCNICA & OBSERVAÇÕES

STATUS: ! Aberto

Conflito detectado no nível 3 (Eixo C-12). O duto principal de exaustão cruza diretamente a viga estrutural V-302.



DESCRIÇÃO TÉCNICA & OBSERVAÇÕES

STATUS: ⚠ Aberto

Necessidade de adequação de shaft hidráulico no pavimento tipo para evitar corte desnecessário em bloco estrutural.



DESCRIÇÃO TÉCNICA & OBSERVAÇÕES

Adequação dos disjuntores da subestação após atualização da carga da central de água gelada.

STATUS: ✓ Resolvido