
## گزارش تکلیف 7

آریا بنایی زاده 9431029

.1

الف)

مدار را مطابق شکل زیر متصل میکنیم:



در پیوست فایل شبیه سازی قرار داده شده است

ب)

براًى برقرار كردن تنظيمات مقايسه كننده آنالوگ بايد كد زير را اعمال كنيم:

ldi r17,(0 << ACD)|(0 << ACBG)|(1 << ACIE)|(0 << ACIS1)|(0 << ACIS0)

out ACSR,r17

(5

در قسمت وقفه مربوط به مقایسه کننده آنالوگ pd5 را روشن یا خاموش میکنیم(کد به طور کامل در پیوست آمده است):

inc r18

sbrs r18,0

ldi r17,(1 << PD5)

sbrc r18,0

ldi r17,(0 << PD5)

out portd,r17

reti

به ازای هر درجه 10 میلی ولت تغییر میکند.

الف)

تنظیمات زیر برای ثبات های ACSR,ADCSRA,ADMUX اعمال میشود

```
ldi r17,(1 << ACD)
out ACSR,r17
ldi r17,(1<<ADEN)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE)
out ADCSRA,r17
in r17,ADMUX
andi r17,0b11100000
out ADMUX,r17</pre>
```

acd برای غیر فعال کردن مقایسه کننده (ضروری نیست)

ADEN برای فعال سازی مبدل, ADIE برای فعال سازی وقفه,ADATE برای فعال سازی تحریک خودکار

چون از ADCO به دما سنج وصلیم بیت های ماکس را باید صفر کنیم

برای انجام اینکار پس از تنظیمات انجام شده ثبات های ADCH,ADCL را وارد رجیستر r20,r21 میکنیم با ورود به وقفه تابع های مربوط به تغییر نوع به کاراکتر و چاپ آن برروی ال سی دی را فرا خوانی میکنیم. و منتظر میشویم تا تبدیل بعدی رخ دهد.

در دما های معمولی میزان تغییر مقایسه گر به ازای یک درجه سلسیوس دو واحد است.

ج)

از حالت خواب ADC Noise Reduction استفاده ميكنيم كه با انجام تنظيمات زير قابل وصول است.

```
; set sleep mode
in R16,MCUCR
ori R16,(1<<SE)|(1<<SM0)|(0<<SM1)|(0<<SM2)
out MCUCR,R16</pre>
```

توجه: تمامی کد ها و شبیه سازی ها به طور کامل در فایل بیوست قرار دارند