

Maximum Absolute Dimensional Deviation by Parameter Setting
Max Absolute Deviation (mm)
Parameter Setting
Example threshold = 0.50 mm
0.289
0.588
0.387
0.345
0.566
0.230
0.278
0.500
0.479
PS01
PS02
PS03
PS04
PS05
PS06
PS07
PS08
PS09
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8